



Mazda CX-3 Exclusive-Line

EZ 06/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.968km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-3 Exclusive-Line [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Exclusive-Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZDK6W7601319057	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.968km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.002km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: 2 Felgen sind verschürft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	85	Heckklappe	85
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag hinten	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchte vorn	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT	• Multi-Commander
• Multi-Info-Display	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2570 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












27.06.2018	7118	AGW00016	02	02	0088/06000	192
M1	AC		04275	-	1765	-
UMZDK6W7601319057		0	1535	-	001305	-
Mazda			-	00075	-	-
DT1			0137	001690	001690	-
6W7			00900	00870	-	-
61W0			00900	00870	-	-
			081	03750	069	-
Mazda CX-3			01200	0605	005	-
MAZDA (J)			215/60R16 95V			-
Fr. z. Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60R16 95V			-
Kombilimousine						-
715/2007*2015/45W			schwarz		9	-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1335*11			-
Benzin			24.03.2017	K	XB357309	-
0001	36W0	01998				-
DATUM EUR EMISSIONSKLASSE: 27.06.2018*						



Nächste fällige Wartung		9. Wartung	
Erwartet am		118002 km oder 22/06/2027	
Spätestens bei		118002 km oder 22/06/2027	
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
 MMD, Autohaus Stölzel GmbH Hofer Straße 2a DE - 95182 Döhlau +49928695150	22/06/2026	98002 km	160.000 km / 100.000 Meilen / Jahr Karosserie-Inspektion    
 MMD, Autohaus Stölzel GmbH Hofer Straße 2a DE - 95182 Döhlau +49928695150	16/07/2025	87634 km	140.000 km / 87.500 Meilen / Jahr Karosserie-Inspektion   
 MMD, Autohaus Stölzel GmbH Hofer Straße 2a DE - 95182 Döhlau +49928695150	19/07/2024	76130 km	120.000 km / 75.000 Meilen / Jahr Karosserie-Inspektion    

Getrukt am 20/07/2026 12:55 von MMD/14146 (Sicherheitskennung: AUB-DC207ABR23)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)