



Mitsubishi Outlander SUV-Star 2WD

EZ 06/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.198km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander SUV-Star 2WD [DE - SUV5 2.0 MIVEC EU6, SUV-Star 2WD, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXNGF7WZ001464	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.252km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	235 	Heckklappe	85
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Leichter Bestehender Hagelschaden; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel anklappbar	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Innen-/ Außentemperaturanzeige
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Kopfstützen verstellbar	• Laderaumabdeckung
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW MIVEC KAT	• Multifunktionsanzeige
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: RED
• Radstand 2670 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Zeituhr (digital)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Dachreling	• Dachreling silber
• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Regen-/Lichtsensor	• Regensensor

- | | |
|---|--|
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Mittelarmlehne vorn | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Sitzheizung vorn | • Bluetooth-/Audio-Schnittstelle |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Coming-Home-Lichtfunktion | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer vorn |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |





Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Fahrertür (Delle)




Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)