



BMW xDrive 40 d

EZ 09/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 160.165km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 78***
 Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 40 d [DE - SUV5 xDrive40d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS610X00N59864	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.165km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 157.307km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflege vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappe zweiteilig	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Edelholz
• Innenausstattung: Edelholz Pappel	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2933 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Xenon-Scheinwerfer
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Ambiente-Beleuchtung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Leseleuchten hinten	• Tagfahrlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: MINERALSILBER METALLIC	



Sonderausstattung

• Adaptives Fahrwerks-Paket: Comfort	• Adaptives Kurvenlicht
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Dachreling Aluminium satiniert
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rückfahrkamera
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Trittbretter seitlich (Aluminium)
• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)	• Niveauregulierung
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Audio-Navigationssystem Professional	• Service-System: Remote Services
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.09.2015	0005	BRX00518	02	02	0230/04400	236
MIG	AC		-	04886	-	1938
WBAKS610X00N59864	1		-	1762	-	02185
BMW			-	00140	-	
X5			-	0157	002825	2825
KR61			-	01320	01565	
6A15000A			-	01320	01565	
			-	77	01300	70
			-	01300	0750	5
X5 XDRIVE40D			-	255/55 R18 109V		
BAVER MOT. WERKE-BMW			-	255/55 R18 109V		
GELÄNDEF. PERK. REF.			-	255/55 R18 109V		
KOMBILIMOUSINE			-	GRAN		7
115/2007-136/2014W			-	01*2007/46*0421*16		
EURO6-WiFi/CI: M, N1 1			-	22.06.2015		EN001755
DIESEL			-			
0002	36W0	02993				
E 1/F 2: 2965 B.ANHÄNGEBETRIEB+7.2/B.2: 1770 B.ANHÄNGE						
BETRIEB+WM. ANK. LT. EGIG+ET IST BEI WERKSEITIG MONTIERT						
. ANK. U. DSC. M. SPEZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. BETR. F. TSMF						
Q 100 KM/H GEM. 5. AEND. VO. 2.9. AUSCH. VO. 2. STVO AUSGESTATT						
ET+BEI BEREITUNG GRÖßER 18" GGF. ENTSPRECHENDE RADARDE						
CKUNG ERFORDERLICH+STUFE FM 5 AB TAG RESTEUL. *DATUM 2						
NR EMISSIONSKLASSE: 17.09.2 FORTSETZUNG S. BEIHLATT						

Handwritten: 2024

21.07.2026

LANDRATSAMT TUTTLINGEN
KFZ-Zulassungsbehörde
78532 Tuttlingen

Wichtig!
Bitte bewahren Sie die
Zusammen

Die Unterzeichner: Dr. A. Pies Werner, wies den oben bezeichneten Patienten 1.1. Fachstelle 2.1. Tumor 3.1. Tumor 4.1. Tumor 5.1. Tumor 6.1. Tumor 7.1. Tumor 8.1. Tumor 9.1. Tumor 10.1. Tumor 11.1. Tumor 12.1. Tumor 13.1. Tumor 14.1. Tumor 15.1. Tumor 16.1. Tumor 17.1. Tumor 18.1. Tumor 19.1. Tumor 20.1. Tumor 21.1. Tumor 22.1. Tumor 23.1. Tumor 24.1. Tumor 25.1. Tumor 26.1. Tumor 27.1. Tumor 28.1. Tumor 29.1. Tumor 30.1. Tumor 31.1. Tumor 32.1. Tumor 33.1. Tumor 34.1. Tumor 35.1. Tumor 36.1. Tumor 37.1. Tumor 38.1. Tumor 39.1. Tumor 40.1. Tumor 41.1. Tumor 42.1. Tumor 43.1. Tumor 44.1. Tumor 45.1. Tumor 46.1. Tumor 47.1. Tumor 48.1. Tumor 49.1. Tumor 50.1. Tumor 51.1. Tumor 52.1. Tumor 53.1. Tumor 54.1. Tumor 55.1. Tumor 56.1. Tumor 57.1. Tumor 58.1. Tumor 59.1. Tumor 60.1. Tumor 61.1. Tumor 62.1. Tumor 63.1. Tumor 64.1. Tumor 65.1. Tumor 66.1. Tumor 67.1. Tumor 68.1. Tumor 69.1. Tumor 70.1. Tumor 71.1. Tumor 72.1. Tumor 73.1. Tumor 74.1. Tumor 75.1. Tumor 76.1. Tumor 77.1. Tumor 78.1. Tumor 79.1. Tumor 80.1. Tumor 81.1. Tumor 82.1. Tumor 83.1. Tumor 84.1. Tumor 85.1. Tumor 86.1. Tumor 87.1. Tumor 88.1. Tumor 89.1. Tumor 90.1. Tumor 91.1. Tumor 92.1. Tumor 93.1. Tumor 94.1. Tumor 95.1. Tumor 96.1. Tumor 97.1. Tumor 98.1. Tumor 99.1. Tumor 100.1. Tumor		1.1. Tumor 2.1. Tumor 3.1. Tumor 4.1. Tumor 5.1. Tumor 6.1. Tumor 7.1. Tumor 8.1. Tumor 9.1. Tumor 10.1. Tumor 11.1. Tumor 12.1. Tumor 13.1. Tumor 14.1. Tumor 15.1. Tumor 16.1. Tumor 17.1. Tumor 18.1. Tumor 19.1. Tumor 20.1. Tumor 21.1. Tumor 22.1. Tumor 23.1. Tumor 24.1. Tumor 25.1. Tumor 26.1. Tumor 27.1. Tumor 28.1. Tumor 29.1. Tumor 30.1. Tumor 31.1. Tumor 32.1. Tumor 33.1. Tumor 34.1. Tumor 35.1. Tumor 36.1. Tumor 37.1. Tumor 38.1. Tumor 39.1. Tumor 40.1. Tumor 41.1. Tumor 42.1. Tumor 43.1. Tumor 44.1. Tumor 45.1. Tumor 46.1. Tumor 47.1. Tumor 48.1. Tumor 49.1. Tumor 50.1. Tumor 51.1. Tumor 52.1. Tumor 53.1. Tumor 54.1. Tumor 55.1. Tumor 56.1. Tumor 57.1. Tumor 58.1. Tumor 59.1. Tumor 60.1. Tumor 61.1. Tumor 62.1. Tumor 63.1. Tumor 64.1. Tumor 65.1. Tumor 66.1. Tumor 67.1. Tumor 68.1. Tumor 69.1. Tumor 70.1. Tumor 71.1. Tumor 72.1. Tumor 73.1. Tumor 74.1. Tumor 75.1. Tumor 76.1. Tumor 77.1. Tumor 78.1. Tumor 79.1. Tumor 80.1. Tumor 81.1. Tumor 82.1. Tumor 83.1. Tumor 84.1. Tumor 85.1. Tumor 86.1. Tumor 87.1. Tumor 88.1. Tumor 89.1. Tumor 90.1. Tumor 91.1. Tumor 92.1. Tumor 93.1. Tumor 94.1. Tumor 95.1. Tumor 96.1. Tumor 97.1. Tumor 98.1. Tumor 99.1. Tumor 100.1. Tumor
--	--	--

Service Historie 11:14 103.4 MHz

OK	Datum:	18.03.2026	Service:	00406	BMW
	Kilometer:	157307 km			
OK	Datum:	20.03.2024	Service:	00406	BMW
	Kilometer:	125107 km			
OK	Datum:	15.07.2022	Service:	00406	BMW
	Kilometer:	99498 km			
OK	Datum:	08.09.2020	Service:	00406	BMW
	Kilometer:	77553 km			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Rollo defekt