

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Active

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJB6NJXGZ173663
Kilometerstand: 177.890 km
Erstzulassung: 20.05.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe










ŠKODA


ŠKODA
FABIA


FABIA


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Active

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJB6NJXGZ173663
Kilometerstand: 177.890 km
Erstzulassung: 20.05.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung




Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Fabia Combi Active	1.0 MPI EU6, Active Green tec, 201..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
TMBJB6NJXGZ173663	Kombi	5	Frontantrieb	8004/AOT

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	20.05.2016	k. A.	1	55 kW	3	999	11/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
177.800 km	177.890 km	179.980 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Schwarz-Magic Perleffekt	Metallic	nein	03.10.2026	1 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Gewebe	Schwarz, ohne Dekorblende	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	107 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Ausstattungs-Paket: Green tec
Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe 5-Gang	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lenkrad (3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Leseleuchte
Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI	Raucher-Paket	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Seitenairbag vorn
Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz	Sonnenblende links mit Spiegel
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..
Tagfahrlicht	Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Cool & Sound	Dachreling	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Laderaumboden variabel	Perleffekt-Lackierung
Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	Sitz vorn links höhenverstellbar	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 16.10.2026
- Gültig bis 179980 km

Zahlungsbedingungen: Auszahlung an Kunden 1,-€ (195,-€ Verrechnung mit Neugeschäft wenn Fahrzeug bestellt)
Kontoinhaber: Oliver Uebing; IBAN: DE60430609674036368200; BIC: GENODEM1GLS

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	ja	ja	0,00 €

Technischer Mangel -> Unreparierter Vorschaden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Unreparierter Vorschaden (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich	0,00 €
Zwischensumme	**0,00 €**

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge mit Rissbildung.

Unreparierter Unfallschaden

Fahrzeug Bewertung im stand durchgeführt.

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Allgemeine Aufwendung	
Fahrzeug Aufbereitung	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Zwischensumme	

Bemerkung zum technischen Zustand:
Fahrzeug ist nicht fahrbereit.

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 185/60 R15	VL 7,00 mm (Vredestein)	VR 7,00 mm (Vredestein)	
	Reifen hinten 185/60 R15	HL 7,00 mm (Vredestein)	HR 7,00 mm (Vredestein)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	ja	ja	0,00 €

Technischer Mangel -> Unreparierter Vorschaden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Unreparierter Vorschaden (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
177.800 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Active

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJB6NJXGZ173663
Kilometerstand: 177.890 km
Erstzulassung: 20.05.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung




Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung



Allgemeine Aufwendung