



Ford Focus Titanium

EZ 08/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 256.677km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - LimS5 1.6 EcoBoost EU5, Titanium Start/Stopp, 2011 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WF0KXXGCBKBD28854	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.677km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.587km	Letzter Service am 04/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	135	Heckklappe	200 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion. Zwei Schlüsselgehäuse verschlissen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Dachspoiler	• Dimmer Instrumentenbeleuchtung
• Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)	• Fußmatten Velours
• Fußraumleuchte vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Typ: B6
• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)

• Kühlergrill mit Edelstahleinsatz	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 4-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole Premium	• Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
• Power KeyFree-Startfunktion	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Gurtstraffer
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY



Sonderausstattung

• Active City Stop-Paket	• Audio-Navigationssystem Ford SD
• Fahrassistentz-Paket	• Fahrassistentz-Paket 2
• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Sitzheizung vorn	• Frontscheibe heizbar
• Fahrassistentz-System: Active City Stop	• Audiobedienung am Lenkrad
• 6 Lautsprecher	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Nebelscheinwerfer
• Fahrassistentz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Nebelscheinwerfer
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Frontscheibe heizbar	• Fahrassistentz-System: Active City Stop

- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.08.2011	8566	AWD00004 3	2	1	110/5700	210
M1	AB		4358-4470		1823	
WFOKXXGCBKBD28854		8	1451-1484		1333--	
FORD				75		
DYB			139	1900	1900	
JQDBIK			975	980		
SCDAMC			975	980		
			80	3750	70	
FOCUS			1500	665	5	-
FORD (D)			205/55R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55R16 91V			
Schräghecklimousine						
715/2007*692/2008A			Braun/	8/		
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1138*01			
Benzin			15.02.2011	K	GX285415	
0001	35A0	1596				
F.1/F.2:1975 U.7.2/8.2:1090 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.08.2011						

31.08.2011

30.08.2023 12.12.2024

Landkreis Dingolfing-Landau
Bf. Zulassungsbüro
Donaustadt 1
94191 Dingolfing

Landkreis Landau
Bf. Zulassungsbüro
Donaustadt 1
94191 Dingolfing

G X 285415

FORD
DYN
JQDBIK
SCDAMC
FOCUS
FORD (D)
M56
WFOKXXGCBKBD28854
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
Benzin
e13*2007/46*1138*01
AWD 00004
AB
110/5700
0001
15.02.2011
30.08.2023

Bf. Zulassungsbüro, Teil 6 / 10h, Fahrzeugheft Nr.: W7325499 Briefmarken: entwertet und ausgehändigt

			
ALLGEMEINE BEZUGSGRÖßEN			
1) Anzahl der Achsen und Räder	3/4	4/2	Stütz- und die vier zur Verwindung bei extremer Fällung bestimmt sein
2) Antriebsart (Laser, Laser, getriebene Vertriebsart)	3	4	4/2) Anzahl der Schichten (Schichten) (Schichten)
KAUFPREISGRÖßEN			
1) Rahmen	340	340	EMV/STRAHLUNG
2) 1.1) Abschleifung 15,5-5,5 m	340	340	1) Abschleifung: 15,5-5,5 m
3) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 1.6) 1.7) 1.8) 1.9) 2.0) 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 2.6) 2.7) 2.8) 2.9) 3.0) 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) 3.5) 3.6) 3.7) 3.8) 3.9) 4.0) 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) 4.5) 4.6) 4.7) 4.8) 4.9) 5.0) 5.1) 5.2) 5.3) 5.4) 5.5) 5.6) 5.7) 5.8) 5.9) 6.0) 6.1) 6.2) 6.3) 6.4) 6.5) 6.6) 6.7) 6.8) 6.9) 7.0) 7.1) 7.2) 7.3) 7.4) 7.5) 7.6) 7.7) 7.8) 7.9) 8.0) 8.1) 8.2) 8.3) 8.4) 8.5) 8.6) 8.7) 8.8) 8.9) 9.0) 9.1) 9.2) 9.3) 9.4) 9.5) 9.6) 9.7) 9.8) 9.9) 10.0) 10.1) 10.2) 10.3) 10.4) 10.5) 10.6) 10.7) 10.8) 10.9) 11.0) 11.1) 11.2) 11.3) 11.4) 11.5) 11.6) 11.7) 11.8) 11.9) 12.0) 12.1) 12.2) 12.3) 12.4) 12.5) 12.6) 12.7) 12.8) 12.9) 13.0) 13.1) 13.2) 13.3) 13.4) 13.5) 13.6) 13.7) 13.8) 13.9) 14.0) 14.1) 14.2) 14.3) 14.4) 14.5) 14.6) 14.7) 14.8) 14.9) 15.0) 15.1) 15.2) 15.3) 15.4) 15.5) 15.6) 15.7) 15.8) 15.9) 16.0) 16.1) 16.2) 16.3) 16.4) 16.5) 16.6) 16.7) 16.8) 16.9) 17.0) 17.1) 17.2) 17.3) 17.4) 17.5) 17.6) 17.7) 17.8) 17.9) 18.0) 18.1) 18.2) 18.3) 18.4) 18.5) 18.6) 18.7) 18.8) 18.9) 19.0) 19.1) 19.2) 19.3) 19.4) 19.5) 19.6) 19.7) 19.8) 19.9) 20.0) 20.1) 20.2) 20.3) 20.4) 20.5) 20.6) 20.7) 20.8) 20.9) 21.0) 21.1) 21.2) 21.3) 21.4) 21.5) 21.6) 21.7) 21.8) 21.9) 22.0) 22.1) 22.2) 22.3) 22.4) 22.5) 22.6) 22.7) 22.8) 22.9) 23.0) 23.1) 23.2) 23.3) 23.4) 23.5) 23.6) 23.7) 23.8) 23.9) 24.0) 24.1) 24.2) 24.3) 24.4) 24.5) 24.6) 24.7) 24.8) 24.9) 25.0) 25.1) 25.2) 25.3) 25.4) 25.5) 25.6) 25.7) 25.8) 25.9) 26.0) 26.1) 26.2) 26.3) 26.4) 26.5) 26.6) 26.7) 26.8) 26.9) 27.0) 27.1) 27.2) 27.3) 27.4) 27.5) 27.6) 27.7) 27.8) 27.9) 28.0) 28.1) 28.2) 28.3) 28.4) 28.5) 28.6) 28.7) 28.8) 28.9) 29.0) 29.1) 29.2) 29.3) 29.4) 29.5) 29.6) 29.7) 29.8) 29.9) 30.0) 30.1) 30.2) 30.3) 30.4) 30.5) 30.6) 30.7) 30.8) 30.9) 31.0) 31.1) 31.2) 31.3) 31.4) 31.5) 31.6) 31.7) 31.8) 31.9) 32.0) 32.1) 32.2) 32.3) 32.4) 32.5) 32.6) 32.7) 32.8) 32.9) 33.0) 33.1) 33.2) 33.3) 33.4) 33.5) 33.6) 33.7) 33.8) 33.9) 34.0) 34.1) 34.2) 34.3) 34.4) 34.5) 34.6) 34.7) 34.8) 34.9) 35.0) 35.1) 35.2) 35.3) 35.4) 35.5) 35.6) 35.7) 35.8) 35.9) 36.0) 36.1) 36.2) 36.3) 36.4) 36.5) 36.6) 36.7) 36.8) 36.9) 37.0) 37.1) 37.2) 37.3) 37.4) 37.5) 37.6) 37.7) 37.8) 37.9) 38.0) 38.1) 38.2) 38.3) 38.4) 38.5) 38.6) 38.7) 38.8) 38.9) 39.0) 39.1) 39.2) 39.3) 39.4) 39.5) 39.6) 39.7) 39.8) 39.9) 40.0) 40.1) 40.2) 40.3) 40.4) 40.5) 40.6) 40.7) 40.8) 40.9) 41.0) 41.1) 41.2) 41.3) 41.4) 41.5) 41.6) 41.7) 41.8) 41.9) 42.0) 42.1) 42.2) 42.3) 42.4) 42.5) 42.6) 42.7) 42.8) 42.9) 43.0) 43.1) 43.2) 43.3) 43.4) 43.5) 43.6) 43.7) 43.8) 43.9) 44.0) 44.1) 44.2) 44.3) 44.4) 44.5) 44.6) 44.7) 44.8) 44.9) 45.0) 45.1) 45.2) 45.3) 45.4) 45.5) 45.6) 45.7) 45.8) 45.9) 46.0) 46.1) 46.2) 46.3) 46.4) 46.5) 46.6) 46.7) 46.8) 46.9) 47.0) 47.1) 47.2) 47.3) 47.4) 47.5) 47.6) 47.7) 47.8) 47.9) 48.0) 48.1) 48.2) 48.3) 48.4) 48.5) 48.6) 48.7) 48.8) 48.9) 49.0) 49.1) 49.2) 49.3) 49.4) 49.5) 49.6) 49.7) 49.8) 49.9) 50.0) 50.1) 50.2) 50.3) 50.4) 50.5) 50.6) 50.7) 50.8) 50.9) 51.0) 51.1) 51.2) 51.3) 51.4) 51.5) 51.6) 51.7) 51.8) 51.9) 52.0) 52.1) 52.2) 52.3) 52.4) 52.5) 52.6) 52.7) 52.8) 52.9) 53.0) 53.1) 53.2) 53.3) 53.4) 53.5) 53.6) 53.7) 53.8) 53.9) 54.0) 54.1) 54.2) 54.3) 54.4) 54.5) 54.6) 54.7) 54.8) 54.9) 55.0) 55.1) 55.2) 55.3) 55.4) 55.5) 55.6) 55.7) 55.8) 55.9) 56.0) 56.1) 56.2) 56.3) 56.4) 56.5) 56.6) 56.7) 56.8) 56.9) 57.0) 57.1) 57.2) 57.3) 57.4) 57.5) 57.6) 57.7) 57.8) 57.9) 58.0) 58.1) 58.2) 58.3) 58.4) 58.5) 58.6) 58.7) 58.8) 58.9) 59.0) 59.1) 59.2) 59.3) 59.4) 59.5) 59.6) 59.7) 59.8) 59.9) 60.0) 60.1) 60.2) 60.3) 60.4) 60.5) 60.6) 60.7) 60.8) 60.9) 61.0) 61.1) 61.2) 61.3) 61.4) 61.5) 61.6) 61.7) 61.8) 61.9) 62.0) 62.1) 62.2) 62.3) 62.4) 62.5) 62.6			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)