



Mercedes-Benz G 350 BlueTec

EZ 02/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 187.364km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung G 350 BlueTec		
Kategorie Geländewagen	FIN WDB4633461X189097	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.364km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.367km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 295g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	370 
Kotflügel vorne links	420 	Kotflügel vorne rechts	390 
Türe hinten links	460 	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	310 	Seitenteil hinten rechts	510 
Motorhaube	300 	Heckklappe	390 
Dach	340 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug wurde komplett neu lackiert und aufgebaut; Turbo laut Kunde neu

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Serviceheft

STANDARD-PROFIL

Serviceberichte

21

Wird/ist montiert:

Fahrzeug-Identifizierung: DA 151566-100001

☒ Service A

☐ Service B

Datum:

13.5.1987

am Markt:

13.5.1987

Einsparungsfahrername:

13.5.1987

Routenfort:

13.5.1987

Reiseattraktiv:

km

Zusatzarbeiten bei mehr als Differenz zum letzten Wechsel:

km

Laufzeit:

km

Laufstrecke:

km

Ölmarke/Viskosität:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Wird/ist montiert:

Fahrzeug-Identifizierung: DA 151566-100001

☒ Service A

☐ Service B

Datum:

13.5.1987

am Markt:

13.5.1987

Einsparungsfahrername:

13.5.1987

Routenfort:

13.5.1987

Reiseattraktiv:

km

Zusatzarbeiten bei mehr als Differenz zum letzten Wechsel:

km

Laufzeit:

km

Laufstrecke:

km

Ölmarke/Viskosität:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Automatikgetriebe:

Verdichtungsgrad:

Ventiltrieb:

Ventiltrieb:

Einbaueinheit:

Motor:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

Reparaturarbeiten:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)