



BMW 320 d

EZ 07/2001 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 490.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d		
Kategorie Limousine	FIN WBAAL71040CF61867	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 490.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.951 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 412.552km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2001	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	190	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fahrtür und Fensterheber Fahrtür abgeklebt, Fensterheber defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Check-Control-System
- Energie-Control (EC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe mit Antenne
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 80 Ah
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel KAT
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt



Sonderausstattung

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control	• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
• Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control	• Komfort-Paket
• Lenkrad (Leder Serienstyling)	• Lenkrad (Leder Serienstyling)
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Park-Distance-Control (PDC)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Nachweis betriebsabhängiger Wartung

Ölservice	Inspektion I	Inspektion II	Mikrofilter	Karosseriekontrolle
☐	☒	☐	☒	☐
29.1.2015	3.11.130	339.033		
Kilometerstand	Kilometerstand	Kilometerstand		
RUBEN LEYENDECKER	RUBEN LEYENDECKER	RUBEN LEYENDECKER		
KFZ-MEISTERBETRIEB	KFZ-MEISTERBETRIEB	KFZ-MEISTERBETRIEB		
KENPNER-STR. 51	KENPNER-STR. 51	KENPNER-STR. 51		
47689 WACHTERSDORF	47689 WACHTERSDORF	47689 WACHTERSDORF		
TEL. 052635/85860	TEL. 052635/85860	TEL. 052635/85860		
30.04.15	11.11.15	13.11.15		
Datum, Stempel, Unterschrift	Datum, Stempel, Unterschrift	Datum, Stempel, Unterschrift		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)