



Volvo XC60 Summum AWD

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 133.590km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Summum AWD [DE - SUV5 D4 DPF AWD EU6, Summum, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZA5C6H2212113	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	40 	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Gurtstraffer

• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled	• Innenraumfilter: Multifilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Komfortsitze	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen hinten umklappbar
• Kopfstützen vorn	• Ladekantenschutz (Aluminium)
• Laderaumabdeckung	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,4 Ltr. - 140 kW Diesel KAT	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2774 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überschlag-Schutzsystem	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Farbbildschirm, 8 Zoll	• Lenkrad (Leder, farbangepasst)
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Original Fahrzeug Farbe: TWILIGHT BRONZE



Sonderausstattung

• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch	• Business-Paket
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Familien-Paket
• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach / Ausstelldach (Glas)	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Textilfussmatten	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound

• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• 8 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• AUX-IN-Anschluss
• Farbbildschirm, 7 Zoll	• Navigationssystem Sensus
• Einparkhilfe elektronisch	• Einparkhilfe elektronisch
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Kindersitz / Kindersitze integriert
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Ambiente-Beleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Informationen Teil I

0072

04.09.2017 BT01 A1000122

M1G AC

YY1DZASC8H221213

VOLVO

D

DZAS

DZASC6

XC60

VOLVO (S)

Geländez Pers. bef.

Kombimousine

715/2007*135/2014W

EURO6 WP/CL M, N1 I

Diesel

0002 38W0 2400

STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG

4644 1713

140 1280 81 2000

1280 1275 3000 750

235/65 R17 101H

235/65 R17 101H

BRAUN

69*2001/116*0088*25

18.03.2017

EV731467



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)