



Nissan Qashqai I-Way

EZ 03/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 146.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai I-Way [DE - SUV5 1.6 EU5, I-Way 4x2, (Facelift) 2010 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFAAJ10U2501969	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 117 PS (86 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.760km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(2 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	335 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW 16V KAT


- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM (M) |
| • Pedale Aluminium | • Radstand 2631 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma delle manutenzioni	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore
☒ Wasserpumpe (Vordermotor, Hintermotor), Olio acqua (Vordermotor, Hintermotor)	☒ Wasserpumpe (Vordermotor, Hintermotor), Olio acqua (Vordermotor, Hintermotor)
☒ Fingerringe und Kardanverstellung, Entretien du chapeau et de la cardanerie, Manutenzione del telaio e della cardaneria	☒ Fingerringe und Kardanverstellung, Entretien du chapeau et de la cardanerie, Manutenzione del telaio e della cardaneria
☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore	☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione	☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
☒ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante	☒ Kühlfülligkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni	☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni
☒ Keilmehnen, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale	☒ Keilmehnen, Course d'entraînement, Cinghia trapezoidale
☒ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata	☒ Zahnriemen, Course de distribution, Cinghia dentata
☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria	☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline	☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 1966	NISSAN 1966
AUTOHAUS PETER MÜLLER GMBH Heischkestrasse 19 69128 Heilbronn Telefon: 06221 33176 Telefax: 06221 302844 Herr: Grottel, Milan	AUTOHAUS PETER MÜLLER GMBH Heischkestrasse 19 69128 Heilbronn Telefon: 06221 33176 Telefax: 06221 302844 Herr: Grottel, Milan
Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Dato/Data: 16.07.25 153531	Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Dato/Data: 06/10/76 16346

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ersetzen des Schmieröls, Manutenzione del motore <u>5.6.4.20 Diesel</u> ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlmittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kardanien, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ersetzen des Schmieröls, Manutenzione del motore <u>5.6.4.20 Diesel</u> ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlmittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Kardanien, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN 1966 AUTOHAUS PETER MÜLLER GMBH Hatschekstr. 96c 14 69126 Heidelberg Telefon: 06221 33176 Telefax: 06221 502644 <u>16.4.20</u> Datum/Date <u>91173</u> Km <u>16.4.21</u> Date/Date <u>121173</u> Km	NISSAN 1966 AUTOHAUS PETER MÜLLER GMBH Hatschekstr. 96c 14 69126 Heidelberg Telefon: 06221 33176 Telefax: 06221 502644 <u>25.04.2023</u> Datum/Date <u>112453</u> Km <u>24/2024</u> Date/Date <u>192453</u> Km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)