



BMW M50 d

EZ 04/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 130.478km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung M50 d [DE - SUV5 M50d EU6, 2013 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAKS810300Y84819	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.478km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 381 PS (280 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.504km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter

• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappe zweiteilig	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 280 kW Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic M-Technic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	



Sonderausstattung

• Adaptives Kurvenlicht	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachreling Hochglanz Shadow-Line	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Head-up-Display	• Innen- und Neigungsmelder
• Innovations-Paket	• Instrumentenanzeige, multifunktional
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer LED
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Standheizung
• Tagfahrlicht	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)