



## Mercedes-Benz A 220

EZ 07/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 190.823km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 28\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                   |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A 220 [DE - LimS5 A 220 EU6d-T, AMG Line, 2018 - 2019] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WDD1770441J125861                                                          | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>190.823km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                              | Leistung<br>190 PS (140 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.991 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                      | Letzter Service<br>180.447km                                   | Letzter Service am<br>02/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>07/2019                                              | Farbe<br>Grau                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                   | CO2-Emissionen<br>167g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.4l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 440  | Beifahrertür             | 135                      |
| Kotflügel vorne links   | 90                                                                                      | Kotflügel vorne rechts   | 95                       |
| Türe hinten links       | 125                                                                                     | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 135                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 95                                                                                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 125                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimodiasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss im Fond
- Licht- und Sicht-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Edelstahlpedale Sportdesign

- |                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Innenhimmel schwarz                                 | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sportsitze vorn                                     | • Getränkehalter vorn (doppelt)                              |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)     | • Lenkrad (Leder Nappa)                                      |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Original Fahrzeug Farbe: MOJAVESILBER                      |



## Sonderausstattung

- |                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Ambiente-Beleuchtung                                              | • Ausstattungs-Paket: Business                                              |
| • Bereifung mit Notlaufsystem                                       | • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                          |
| • Einstiegsleisten beleuchtet                                       | • Fahrassistenten-Paket                                                     |
| • Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive plus          | • Feuerlöscher                                                              |
| • Fußmatten AMG                                                     | • Konnektivität-Paket                                                       |
| • Kraftstofftank: vergrößert                                        | • Laderaum-Paket                                                            |
| • Metallic-Lackierung                                               | • Multibeam LED                                                             |
| • Navigation Premium-Paket                                          | • Night-Paket                                                               |
| • Panorama-Schiebedach                                              | • Park-Paket mit 360° Kamera                                                |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar                                  | • Scheibenwaschanlage beheizt                                               |
| • Sitz-Komfort-Paket                                                | • Smartphone integriert                                                     |
| • Spiegel-Paket                                                     | • Surround-System Burmester                                                 |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung                                     | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)                           |
| • Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Touchpad (Mittelkonsole)                                                  |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation                          | • Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent                            |
| • Sitzheizung vorn                                                  | • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent                              |
| • Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent           | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus                            |
| • PRE-SAFE-System Plus                                              | • Fahrassistenten-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent |
| • Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent                | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste                             |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                      | • Vorrüstung Digitales Radio                                                |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)                   | • Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic         |
| • Digitales Instrumenten-Display                                    | • Navigationssystem: Festplattennavigation                                  |
| • Media-Display                                                     | • Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung                          |
| • Kühlergrill Diamant-Optik                                         | • Außenspiegel schwarz lackiert                                             |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                 | • Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent                            |
| • Kamerasystem 360 Grad                                             | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                           |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik                          |                                                                             |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











Handwritten registration form for a vehicle in Germany. It includes fields for vehicle identification number (F1071829), engine number (29105), and chassis number (FJ671629). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

Technical specifications and inspection results for the vehicle. It includes sections for engine data (e.g., 1.9, 105 kW), chassis data (e.g., 1.9, 105 kW), and inspection results (e.g., 1.9, 105 kW). The form is filled out with various details and signatures, including the date 15.07.2019.

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)