



BMW xDrive 20 d

EZ 06/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 151.065km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWZ510700F60917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.065km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.410km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	335 	Heckklappe	155
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Nichtraucher-Paket | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2810 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Auspuffblenden verchromt |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Business | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Multifunktion für Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.06.2014	0005	BVG0000039	02	02	0140/04000	216
M1		AC	04657		1881	
WBAWZ510700F60917		8	1661		01829	
BMW				00100		
X3			0138	002365	002365	
WZ51			01060	01330		
6A25000A			01060	01330		
			76	03000	21	
X3 XDRIVE20D			02400	0750	005	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/60 R17 99V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/60 R17 99V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013T			GRU		7	
EURO6:T*CI: M, N1 T			01*2007/16*0512*11			
DIESEL			24.02.2014		00557903	
0002		3670	01095			
F.1/F.2: 2465 B.ANHANGBETRIEB*7.2/8.2: 1490 B.ANHANGBETRIEB*WW.AMK LT.BGTG*STUFE PM 9 AB TAG ERSTZOL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.06.2014*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)