



Volkswagen Golf Basis BMT

EZ 09/2011 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 153.050km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Basis BMT [DE - Ca2 1.2 TSI BMT EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WVWZZZ1KZCK007558	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Display ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Leseleuchten vorn
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbezug Stoff
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzlehne geteilt | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage tasche an Vordersitzlehnen | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn |
| • Fußmatten Textil | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Performance-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Technik-Paket |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Windschott |
| • Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn) | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |

- Tagfahrlicht LED

- Tagfahrlicht LED


- Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)