



Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD S-Limited

EZ 12/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 232.074km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Cherokee 3.0 CRD S-Limited [DE - SUV5 3.0 CRD EU5, S-Limited, 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4RJFBM2DC577379	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.074km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 225.487km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 220g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Teilweise porös

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	150	Heckklappe	190 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling verchromt
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Quadra-Trac II (Allrad)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Navigationssystem
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)

• Heckklappenöffnung elektrisch	• Innenausstattung: Carbon-Optik
• Innenraumüberwachung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
• Luftfederung (Quadra-Lift)	• Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
• Motor 3,0 Ltr. - 177 kW CRD KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Pedale Aluminium	• Radstand 2915 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• S-Limited
• S-Limited-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Keyless Go	• Seitenairbag
• Seitenschutzleisten Chromoptik	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelüftung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Harman-Kardon	• Sportsitze
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türgriff außen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung hinten
• Original Fahrzeug Farbe: Bright White Clear Coat	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten) | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Niveauregulierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance report, containing various fields and checkboxes. The document is titled "Handwritten document" and includes a section for "Vehicle data" and "Inspection results".

Vehicle data:

- Brand: [Redacted]
- Model: [Redacted]
- Year: [Redacted]
- Color: [Redacted]
- Engine: [Redacted]
- Transmission: [Redacted]
- Drive: [Redacted]
- Registration: [Redacted]
- Inspection date: 07.14.2011

Inspection results:

- General condition: [Redacted]
- Engine: [Redacted]
- Transmission: [Redacted]
- Drive: [Redacted]
- Brakes: [Redacted]
- Steering: [Redacted]
- Suspension: [Redacted]
- Wheels/Tires: [Redacted]
- Lighting: [Redacted]
- Electrical: [Redacted]
- Interior/Exterior: [Redacted]

Signature: [Redacted]

Stamp: [Redacted]

Barcode: [Redacted]

190.141 Km	201.135 Km	244.771 Km	225.487 Km
Ölwechsel mit Kb. Inspektion	Öl- u. mit Service	Ölwechsel mit Service	Ölwechsel mit Service
15. Mrz. 2022	21. Apr. 2023	18. Juni 2024	10. Juni 2025

Auto- und Motorradservice
ANDERSEN
Waldhusener Weg 27C • 23569 Lübeck
Telefon 0451 / 39 60 63 • Fax 0451 / 39 60 62

100.000 Meilen (160.000 km) oder 96 Monate Wartungsterminplan

- ☐ Motoröl und Motorölfilter wechseln.
- ☐ Reifen versetzen.
- ☐ Bei Verwendung Ihres Fahrzeugs in staubiger Umgebung oder abseits befestigter Straßen den Luftfilter prüfen und gegebenenfalls wechseln.
- ☐ Filter der Klimaanlage austauschen.
- ☐ Filter des Kraftstofffilters wechseln.
- ☐ Unterbodenreinigung, Spurstangenköpfe und Staubschutzmanschetten überprüfen, wenn notwendig austauschen.
- ☐ Bremsbeläge überprüfen, wenn erforderlich austauschen.
- ☐ Scheinwerfer überprüfen.
- ☐ Kupplungsflüssigkeit prüfen.
- ☐ Die Ventile des Schließsystems prüfen.
- ☐ Die Ventile des Schließsystems prüfen.
- ☐ Automatikgetriebeölschicht (ATF) mit Filter wechseln.
- ☐ Prüfen Sie das Kühlsystem durch und tauschen Sie die Kühlmittel aus.
- ☐ Tauschen Sie die Antriebsriemen für Zusatzaggregate aus.
- ☐ Inspektieren Sie bei Fahrzeugen mit vier Scheibenbremsen die Bremsen.


182.717
Kilometerstand
Reparatur-Nr.
ANDERSEN
Unterschrift, Verkaufsvertrag
Waldhusener Weg 27C • 23569 Lübeck
Telefon 0451 / 39 60 63 • Fax 0451 / 39 60 62

87.500 Meilen (140.000 km) oder 84 Monate Wartungsterminplan

- ☐ Motoröl und Motorölfilter wechseln.
- ☐ Reifen versetzen.
- ☐ Bei Verwendung Ihres Fahrzeugs in staubiger Umgebung oder abseits befestigter Straßen den Luftfilter prüfen und gegebenenfalls wechseln.
- ☐ Filter der Klimaanlage austauschen.
- ☐ Bremsbeläge überprüfen, wenn erforderlich austauschen.

Auto- und Motorradservice
ANDERSEN
Waldhusener Weg 27C • 23569 Lübeck
Telefon 0451 / 39 60 63 • Fax 0451 / 39 60 62

102626
Kilometerstand
Reparatur-Nr.
ANDERSEN
Waldhusener Weg 27C • 23569 Lübeck
Telefon 0451 / 39 60 63 • Fax 0451 / 39 60 62



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)