



Audi A6 Avant

EZ 05/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 209.799km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G1FN082953	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.799km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 272 PS (200 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.569km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(6 mm)
Kerben

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140 	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	75	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	330 
Motorhaube	85	Heckklappe	60
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audi music interface | • Außenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Durchladeeinrichtung mit Skisack | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Optik-Paket schwarz Audi exclusive |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Perleffekt-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag hinten |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech. | • Sound-System BOSE |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Rückspiegel Halterung defekt



Innenraum (Verschleiß)