



Volkswagen Polo Allstar BMT/Start-Stopp

EZ 01/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 37.494km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Allstar BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.0 BMT/Start-Stopp EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZHY127158	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.494km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.691km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silver Silk Mat
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (6)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Nebelschlussleuchte integriert
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Lenkrad (Leder)
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Tagfahrlicht	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--|
| • Raucher-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

81 CO ₂ -Emissionen in Kraftfahrzeugen (g/km)			
1. Alle Kraftfahrzeuge außer neuen Dieselmotorkraftwagen			
Kohlenstoff Ausstoß (g/km)	CO ₂ (g/km) 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780 2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 2940 2960 2980 3000 3020 3040 3060 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240 3260 3280 3300 3320 3340 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 3820 3840 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4300 4320 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4580 4600 4620 4640 4660 4680 4700 4720 4740 4760 4780 4800 4820 4840 4860 4880 4900 4920 4940 4960 4980 5000 5020 5040 5060 5080 5100 5120 5140 5160 5180 5200 5220 5240 5260 5280 5300 5320 5340 5360 5380 5400 5420 5440 5460 5480 5500 5520 5540 5560 5580 5600 5620 5640 5660 5680 5700 5720 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 5900 5920 5940 5960 5980 6000 6020 6040 6060 6080 6100 6120 6140 6160 6180 6200 6220 6240 6260 6280 6300 6320 6340 6360 6380 6400 6420 6440 6460 6480 6500 6520 6540 6560 6580 6600 6620 6640 6660 6680 6700 6720 6740 6760 6780 6800 6820 6840 6860 6880 6900 6920 6940 6960 6980 7000 7020 7040 7060 7080 7100 7120 7140 7160 7180 7200 7220 7240		

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)




Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)