



Skoda Yeti

EZ 07/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 83.974km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLB95L1F6014316	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Rost



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Maxi-DOT Display |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) | • Modellpflege |
| • Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA
CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE |
| • Radstand 2578 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger schwarz |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abfallbehälter | • Audio-Navigationssystem Amundsen + |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistentz-System: Parklenkassistent | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Laderaumboden variabel | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Sound-System mit 12 Lautsprecher | • Triebwerkunterschutz |
| • Verglasung getönt | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Wendematte Gepäckraum | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.07.2014	8004	AGX00021	02	024	0118/06200	1200
M1			04222	04360	1793	21179
TMBLH95L1F6014316			1691	1691	01505	01505
SKODA					00020	
SL			0184	002050	002050	
ACCDAAAX1			01070	01090		
NAMGAM62Q030850			01070	01030		
YBT1			74	03750		
SKODA (C2)			01000	0750	000	
F2.2.PERS.BEP15 - 8 SP17			205/50	17 93H		
KOMBILINKUSINE			205/50	17 93H		
715/2007*146720133						
EUR05*0111/C1* M1						
DENZIN						
0801	2530	01798				
7.2/0.2.142						
B.ANHANGEBETRIEB TECHN.ZUL.GES.MASSE D.200						
KOMBINATION:3050KG+NW AIR LT.BOTG.DATUM ZUR EMISSIONSK						
LASSE: 30.07.2014						


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)