CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	190.930km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [AT - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY31010L610178	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.930km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 182.376km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	155 µm ⚠	Heckklappe	60 µm
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Schaltpunktanzeige
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung Servotronic
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Dachreling Aluminium satiniert
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- X Line
- Österreich-Paket
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Ski-/Snowboardtasche
- Sportsitze vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW







WBAWY31010L610178







Made by BMW
X3 xDrive20d
A527
0.57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0512
WBAWY31010L610178
2290 kg
4390 kg
1- 1080 kg
2- 1280 kg




Öl-Norm VW- 50700
Ölfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Pollenfilter
Luftfilter
Dieselfilter
Zündkerzen
Frostschutz -27c
5.M. 2025
Datum/Unterschrift




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




Abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Undicht, Blind)



- Scheinwerfer (links) (Undicht, Blind)



- Scheinwerfer (links) (Undicht, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)