



Audi Q3

EZ 06/2013 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 89.377km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U3ER001510	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.220km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

• Ablage- und Gepäckraum-Paket	• Ablage-Paket
• Audi music interface	• Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Dachreling (Aluminium)	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)	• Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	• Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
• Fahrer-Informations-System (FIS)	• Fahrer-Informations-System (FIS)
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Frontscheibe Akustikglas
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Gepäckraum-Paket
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige	• Innenlicht-Paket LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfort-Paket	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)	• Seitenairbag hinten
• Sitz vorn rechts klappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Skisack	• Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
• Tagfahrlicht LED	• Universal-Schnittstelle Bluetooth
• Wendeladeboden (Ladeboden)	• Winter-Paket
• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Lieferant TÜV Mängel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826.

Sonstige Anschlüsse		Sonstige Anschlüsse	
Österreich Service		Österreich Service	
☐ 1st Floor ☐ 2nd Floor ☐ 3rd Floor ☐ 4th Floor ☐ 5th Floor ☐ 6th Floor ☐ 7th Floor ☐ 8th Floor ☐ 9th Floor ☐ 10th Floor ☐ 11th Floor ☐ 12th Floor ☐ 13th Floor ☐ 14th Floor ☐ 15th Floor ☐ 16th Floor ☐ 17th Floor ☐ 18th Floor ☐ 19th Floor ☐ 20th Floor ☐ 21st Floor ☐ 22nd Floor ☐ 23rd Floor ☐ 24th Floor ☐ 25th Floor ☐ 26th Floor ☐ 27th Floor ☐ 28th Floor ☐ 29th Floor ☐ 30th Floor ☐ 31st Floor ☐ 32nd Floor ☐ 33rd Floor ☐ 34th Floor ☐ 35th Floor ☐ 36th Floor ☐ 37th Floor ☐ 38th Floor ☐ 39th Floor ☐ 40th Floor ☐ 41st Floor ☐ 42nd Floor ☐ 43rd Floor ☐ 44th Floor ☐ 45th Floor ☐ 46th Floor ☐ 47th Floor ☐ 48th Floor ☐ 49th Floor ☐ 50th Floor ☐ 51st Floor ☐ 52nd Floor ☐ 53rd Floor ☐ 54th Floor ☐ 55th Floor ☐ 56th Floor ☐ 57th Floor ☐ 58th Floor ☐ 59th Floor ☐ 60th Floor ☐ 61st Floor ☐ 62nd Floor ☐ 63rd Floor ☐ 64th Floor ☐ 65th Floor ☐ 66th Floor ☐ 67th Floor ☐ 68th Floor ☐ 69th Floor ☐ 70th Floor ☐ 71st Floor ☐ 72nd Floor ☐ 73rd Floor ☐ 74th Floor ☐ 75th Floor ☐ 76th Floor ☐ 77th Floor ☐ 78th Floor ☐ 79th Floor ☐ 80th Floor ☐ 81st Floor ☐ 82nd Floor ☐ 83rd Floor ☐ 84th Floor ☐ 85th Floor ☐ 86th Floor ☐ 87th Floor ☐ 88th Floor ☐ 89th Floor ☐ 90th Floor ☐ 91st Floor ☐ 92nd Floor ☐ 93rd Floor ☐ 94th Floor ☐ 95th Floor ☐ 96th Floor ☐ 97th Floor ☐ 98th Floor ☐ 99th Floor ☐ 100th Floor ☐ 101st Floor ☐ 102nd Floor ☐ 103rd Floor ☐ 104th Floor ☐ 105th Floor ☐ 106th Floor ☐ 107th Floor ☐ 108th Floor ☐ 109th Floor ☐ 110th Floor ☐ 111th Floor ☐ 112th Floor ☐ 113th Floor ☐ 114th Floor ☐ 115th Floor ☐ 116th Floor ☐ 117th Floor ☐ 118th Floor ☐ 119th Floor ☐ 120th Floor ☐ 121st Floor ☐ 122nd Floor ☐ 123rd Floor ☐ 124th Floor ☐ 125th Floor ☐ 126th Floor ☐ 127th Floor ☐ 128th Floor ☐ 129th Floor ☐ 130th Floor ☐ 131st Floor ☐ 132nd Floor ☐ 133rd Floor ☐ 134th Floor ☐ 135th Floor ☐ 136th Floor ☐ 137th Floor ☐ 138th Floor ☐ 139th Floor ☐ 140th Floor ☐ 141st Floor ☐ 142nd Floor ☐ 143rd Floor ☐ 144th Floor ☐ 145th Floor ☐ 146th Floor ☐ 147th Floor ☐ 148th Floor ☐ 149th Floor ☐ 150th Floor ☐ 151st Floor ☐ 152nd Floor ☐ 153rd Floor ☐ 154th Floor ☐ 155th Floor ☐ 156th Floor ☐ 157th Floor ☐ 158th Floor ☐ 159th Floor ☐ 160th Floor ☐ 161st Floor ☐ 162nd Floor ☐ 163rd Floor ☐ 164th Floor ☐ 165th Floor ☐ 166th Floor ☐ 167th Floor ☐ 168th Floor ☐ 169th Floor ☐ 170th Floor ☐ 171st Floor ☐ 172nd Floor ☐ 173rd Floor ☐ 174th Floor ☐ 175th Floor ☐ 176th Floor ☐ 177th Floor ☐ 178th Floor ☐ 179th Floor ☐ 180th Floor ☐ 181st Floor ☐ 182nd Floor ☐ 183rd Floor ☐ 184th Floor ☐ 185th Floor ☐ 186th Floor ☐ 187th Floor ☐ 188th Floor ☐ 189th Floor ☐ 190th Floor ☐ 191st Floor ☐ 192nd Floor ☐ 193rd Floor ☐ 194th Floor ☐ 195th Floor ☐ 196th Floor ☐ 197th Floor ☐ 198th Floor ☐ 199th Floor ☐ 200th Floor ☐ 201st Floor ☐ 202nd Floor ☐ 203rd Floor ☐ 204th Floor ☐ 205th Floor ☐ 206th Floor ☐ 207th Floor ☐ 208th Floor ☐ 209th Floor ☐ 210th Floor ☐ 211th Floor ☐ 212th Floor ☐ 213th Floor ☐ 214th Floor ☐ 215th Floor ☐ 216th Floor ☐ 217th Floor ☐ 218th Floor ☐ 219th Floor ☐ 220th Floor ☐ 221st Floor ☐ 222nd Floor ☐ 223rd Floor ☐ 224th Floor ☐ 225th Floor ☐ 226th Floor ☐ 227th Floor ☐ 228th Floor ☐ 229th Floor ☐ 230th Floor ☐ 231st Floor ☐ 232nd Floor ☐ 233rd Floor ☐ 234th Floor ☐ 235th Floor ☐ 236th Floor ☐ 237th Floor ☐ 238th Floor ☐ 239th Floor ☐ 240th Floor ☐ 241st Floor ☐ 242nd Floor ☐ 243rd Floor ☐ 244th Floor ☐ 245th Floor ☐ 246th Floor ☐ 247th Floor ☐ 248th Floor ☐ 249th Floor ☐ 250th Floor ☐ 251st Floor ☐ 252nd Floor ☐ 253rd Floor ☐ 254th Floor ☐ 255th Floor ☐ 256th Floor ☐ 257th Floor ☐ 258th Floor ☐ 259th Floor ☐ 260th Floor ☐ 261st Floor ☐ 262nd Floor ☐ 263rd Floor ☐ 264th Floor ☐ 265th Floor ☐ 266th Floor ☐ 267th Floor ☐ 268th Floor ☐ 269th Floor ☐ 270th Floor ☐ 271st Floor ☐ 272nd Floor ☐ 273rd Floor ☐ 274th Floor ☐ 275th Floor ☐ 276th Floor ☐ 277th Floor ☐ 278th Floor ☐ 279th Floor ☐ 280th Floor ☐ 281st Floor ☐ 282nd Floor ☐ 283rd Floor ☐ 284th Floor ☐ 285th Floor ☐ 286th Floor ☐ 287th Floor ☐ 288th Floor ☐ 289th Floor ☐ 290th Floor ☐ 291st Floor 			

A collection of Audi documents and keys is laid out on a light-colored, textured car seat. At the top is a black, folded document or folder with a small white label. Below it, on the left, is a white document titled 'Audi Club Sign' with a registration card for a 2007 Audi A8. To the right of this is a black Audi keychain with a red fob. Further right is another white document titled 'Betriebsanleitung' (Operating Instructions) for the Audi A8, featuring a photo of the car. The Audi logo is visible on the bottom right of this document.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)