



Volvo V90 Pro AWD

EZ 03/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 292.816km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 02***
 Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V90 Pro AWD [DE - Kb5 D5 AWD EU6d-T, Pro, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN YV1PZ68TCK1083178	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 292.816km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Unbekannt	Polster Leder	Leistung 235 PS (173 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Funkfernbedienung mit Leder-Etui
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Black Walnut
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk
- Laderaumabdeckung elektrisch
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PINE GREY
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)

• Sensor Scheibenbeschlagerkennung	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Unterfahrschutz hinten (Aluminium)	• Unterfahrschutz vorn (Aluminium)
• Volvo ON CALL	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
• Dachreling Aluminium-Optik	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Heckspoiler	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch	• Audiobedienung am Lenkrad
• Lenkrad (Leder)	• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
• Rücksitzlehnen klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Bordcomputer
• Navigationssystem Sensus	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• Fahrassistenz-System: Off-Road Mode
• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Winter-Paket



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung erweitert	• Dachhimmel Anthrazit
• Licht-Paket	• Radioempfang digital (DAB)

• Reserverad als Notrad	• Steckdose 230V
• Textilfussmatten	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Lenkrad heizbar (Leder)	• Sitzheizung hinten
• Sportsitze Leder	• Rückfahrkamera
• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Winter-Paket PRO	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.03.19	M	9101	M	BF6000187	2	M	02	M	173	/	4000	M	230
M1				4939									1903
YV1PZ68TCK1083178				1506									1882-2094
Volvo									130				
P				190					2440				2440
P768				1220					1270				
PZ68TC0				1220					1270				
				75					2850				67
V90 Cross Country				2400					750				5
VOLVO (S)									235/50R19 103W				
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Sp.									235/50R19 103W				
Kombilimousine													
715/2007*2017/13478G													
EURO6; WLTP; BG; PI/CI; M.													
Diesel													
0002				3686									1969

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Landesprüfstelle für die Kraftfahrzeuge

Prüfnummer: 19 10 19 173 / 4000

Prüfungstermin: 26.03.19

Prüfungsort: 9101

Prüfungsergebnis: 1

Prüfungsfach: 1

Prüfungsfach: 2

Prüfungsfach: 3

Prüfungsfach: 4

Prüfungsfach: 5

Prüfungsfach: 6

Prüfungsfach: 7

Prüfungsfach: 8

Prüfungsfach: 9

Prüfungsfach: 10

Prüfungsfach: 11

Prüfungsfach: 12

Prüfungsfach: 13

Prüfungsfach: 14

Prüfungsfach: 15

Prüfungsfach: 16

Prüfungsfach: 17

Prüfungsfach: 18

Prüfungsfach: 19

Prüfungsfach: 20

Prüfungsfach: 21

Prüfungsfach: 22

Prüfungsfach: 23

Prüfungsfach: 24

Prüfungsfach: 25

Prüfungsfach: 26

Prüfungsfach: 27

Prüfungsfach: 28

Prüfungsfach: 29

Prüfungsfach: 30

Prüfungsfach: 31

Prüfungsfach: 32

Prüfungsfach: 33

Prüfungsfach: 34

Prüfungsfach: 35

Prüfungsfach: 36

Prüfungsfach: 37

Prüfungsfach: 38

Prüfungsfach: 39

Prüfungsfach: 40

Prüfungsfach: 41

Prüfungsfach: 42

Prüfungsfach: 43

Prüfungsfach: 44

Prüfungsfach: 45

Prüfungsfach: 46

Prüfungsfach: 47

Prüfungsfach: 48

Prüfungsfach: 49

Prüfungsfach: 50

Prüfungsfach: 51

Prüfungsfach: 52

Prüfungsfach: 53

Prüfungsfach: 54

Prüfungsfach: 55

Prüfungsfach: 56

Prüfungsfach: 57

Prüfungsfach: 58

Prüfungsfach: 59

Prüfungsfach: 60

Prüfungsfach: 61

Prüfungsfach: 62

Prüfungsfach: 63

Prüfungsfach: 64

Prüfungsfach: 65

Prüfungsfach: 66

Prüfungsfach: 67

Prüfungsfach: 68

Prüfungsfach: 69

Prüfungsfach: 70

Prüfungsfach: 71

Prüfungsfach: 72

Prüfungsfach: 73

Prüfungsfach: 74

Prüfungsfach: 75

Prüfungsfach: 76

Prüfungsfach: 77

Prüfungsfach: 78

Prüfungsfach: 79

Prüfungsfach: 80

Prüfungsfach: 81

Prüfungsfach: 82

Prüfungsfach: 83

Prüfungsfach: 84

Prüfungsfach: 85

Prüfungsfach: 86

Prüfungsfach: 87

Prüfungsfach: 88

Prüfungsfach: 89

Prüfungsfach: 90

Prüfungsfach: 91

Prüfungsfach: 92

Prüfungsfach: 93

Prüfungsfach: 94

Prüfungsfach: 95

Prüfungsfach: 96


Prüfungsfach: 97

Prüfungsfach: 98

Prüfungsfach: 99

Prüfungsfach: 100

[illegible]

SERVICE UND PFLEGE		Service Nr. 7		Service Nr. 8	
Service Nr. 6 Ausgelfahrt km <u>187 659</u> Datum <u>11.09.2023</u> Auftrag Nr. <u>281 6371</u> Art der Serviceleistung Pflege und Wartung  Schwanen-Str. 16, 01807 Schwarzhofe Tel. 035752 80575 oder 3260 Fax 035752 80520 Zusätzlicher www.kuehne-buerome.com STAMPEL Bemerkung STAMPEL	Service Nr. 7 Ausgelfahrt km <u>212 298</u> Datum <u>08.05.2024</u> Auftrag Nr. <u>2918738</u> Art der Serviceleistung Pflege und Wartung  Schwanen-Str. 16, 01807 Schwarzhofe Tel. 035752 80575 oder 3260 Fax 035752 80520 www.kuehne-kuehne.com Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel STAMPEL Bemerkung STAMPEL	Service Nr. 8 Ausgelfahrt km <u>243741</u> Datum <u>12.02.2025</u> Auftrag Nr. <u>2321165</u> Art der Serviceleistung Pflege und Wartung  Schwanen-Str. 16, 01807 Schwarzhofe Tel. 035752 80575 oder 3260 Fax 035752 80520 www.kuehne-kuehne.com Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel STAMPEL Bemerkung <u>bre-sf. erneuert</u>			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)