



Seat Leon FR

EZ 02/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 154.545km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, FR Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZJR083544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.545km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.964km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	99	Beifahrertür	111
Kotflügel vorne links	108	Kotflügel vorne rechts	101
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	136	Seitenteil hinten rechts	98
Motorhaube	108	Heckklappe	144
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- | | |
|---|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: D GRAU/MONSUNGRAU/PIRINEOS GREY | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk FR / Cupra |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Business-Paket Infotain |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Heckleuchten LED | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Mobile Online Dienste Full Link |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System SEAT | • Sprachsteuerungs-System |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Schichten auflösen



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Schichten auflösen



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Schichten auflösen



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)