



Dacia Jogger Extreme+

EZ 12/2022 | Van | Autogas | Schaltgetriebe | 87.451km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Jogger Extreme+ [DE - Van5 1.0 TCe 100 ECO-G EU6d, Extreme+ 7-Sitzer, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Van	FIN UU1DJF00470187639	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.451km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.947km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	170 	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Tiergeruch; LPG Anlage ab Werk verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne im Haifischflossen-Design (schwarz)
- Designelemente Stoßfänger Kupfer
- Gepäcknetz hinter 2. Sitzreihe
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidung und Armaturen mit Textil Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kühlergrill mit Emblem
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole erhöht, mit Armlehne und Staufach
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TCE KAT bivalent, Benzin / LPG
- Radstand 2897 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff mit Chromeinlage
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Außenspiegel schwarz
- City-Paket
- Dekor-/Zierstreifen Xtreme
- Fußmatten vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen mit Chrom-Applikationen
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Dekor Chromelementen)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Sitzausstattung: 7-Sitzer

• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Extreme	• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
• Steckdose (12V-Anschluß) 3.Sitzreihe	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling mit Dachlängsträger modular	• Fensterheber elektrisch hinten
• Front-/Heckschürze im SUV-Look (dunkelgrau)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Armlehne für Fahrersitz
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
• Bordcomputer	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Bremsassistent	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System seitlich
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht LED	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektrisch	



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		KONTROLLNACHWEISE (1/6)	
VIN: VU7DJF00470787639			
Datum: 02.04.2008 Km-Stand: 57947	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Merkmal	
Art der Arbeit:	 Autoteile BERNHARD GIESEL 10749 Datteln, NRW Zum Varnsdorfer 13 46112 Marlungen TEL: 0 56 81 / 22 77 FAX: 0 56 81 / 48 35 www.autoteile-giesel.de	- Reifentipp - Luftdruck - Kerse - 2 x Luftdruck	
Wartung: A+B ☒			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Merkmal	
Art der Arbeit:	 Autoteile BERNHARD GIESEL 10749 Datteln, NRW Zum Varnsdorfer 13 46112 Marlungen TEL: 0 56 81 / 22 77 FAX: 0 56 81 / 48 35 www.autoteile-giesel.de		
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Merkmal	
Art der Arbeit:	 Autoteile BERNHARD GIESEL 10749 Datteln, NRW Zum Varnsdorfer 13 46112 Marlungen TEL: 0 56 81 / 22 77 FAX: 0 56 81 / 48 35 www.autoteile-giesel.de		
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)