CarOnSale

Volkswagen Polo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2022	73.630km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZNU038066	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.157km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	435 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	245 µm ⚠	Türe hinten rechts	800 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1400 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Licorice Black
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: RAUCHGRAU
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Life
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzbank und Rücksitzlehne ungeteilt umklappbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- App-Connect
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Metallic-Lackierung
- Fußmatten Textil
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15"
- Sitzheizung vorn
- Park-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:23
0 km/h





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZNU038066
Typ AW


CarOnSale







RADIO
MEDIA
Einparkhilfe
PHONE
APP
MENU
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
Service
PHONE
APP
MENU
VOICE




17.10.2022 0603 CIE00689 6 02 01 0059/06300 171
M1 AB 04074 - - 1751 - -
WVWZZZAWZNU038066 2 1436 - - 001132--
VOLKSWAGEN, VW - 00050 -
AW 0127 001590 1590
ABDSGD 00840 00800 -
FM5FM5DF010N2VR24BI1CAMI 00840 00800 -
070 03750 069
POLO 00800 0560 5 -
VOLKSWAGEN-VW 185/65 R15 88V
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 185/65 R15 88V
SCHRÄGHECKLIMOUSINE -
715/2007*2018/1832AP GRAU 7
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1783*32
BENZIN 13.12.2021 K GJ108938
0001 36AP 00999 -
7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 BIS 8% STEIG.*TEC
HN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2390KG*BIS 8% STEIG.
:2590*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK; ESP M.SPEZ.FAHRDY
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABND.VO.
Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 17.10.2022*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)