



## Ford Fiesta Cool & Connect

EZ 02/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.353km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 37\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                              |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.1 EU6d, Cool&Connect, (Facelift) 2021 - 2023] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>WF0JXXGAHJNP58141                                                                                     | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>99.353km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                             | Leistung<br>75 PS (55 KW)                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                          | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt              |                                          |
| Hubraum<br>1.084 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                       | Letzter Service<br>-                         | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                                                   | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2023                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                              | CO2-Emissionen<br>144g/km (WLTP)             | Kraftstoffverbrauch<br>5.7l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

  
(5 mm)

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 150                      | Beifahrertür             | 160                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 150                      | Kotflügel vorne rechts   | 160                                                                                       |
| Türe hinten links       | 160                      | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 150                      | Seitenteil hinten rechts | 250  |
| Motorhaube              | 150                      | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | -                        |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                        |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                        |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                        |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                        |
| Unterer Motorbereich        | Unrunder Lauf;<br>Ölverlust: am Zylinderkopf; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;                                |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten;     |
| Kupplung    | Andere: Siehe Fehlercodes; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;     |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig

|                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Klimaanlage                                       | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten                           |
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)  | • Kühlergrill schwarz                                            |
| • Lackierung Race-Rot                               | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar                    |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole                                                  |
| • Modellpflege                                      | • Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT                                  |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)      | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE                          |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)                         | • Radioempfang digital (DAB)                                     |
| • Reifen-Reparaturkit                               | • Reifendruck-Kontrollsystem                                     |
| • Rücksitz geteilt                                  | • Rücksitzlehne klappbar                                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6               | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                           |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP         | • Scheinwerfer LED                                               |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung             | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion                            |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor       | • Seitenairbag vorn                                              |
| • Servolenkung elektrisch                           | • Sitz vorn links höhenverstellbar                               |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                    | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                                |
| • Start/Stop-Anlage                                 | • Stoßfänger Wagenfarbe                                          |
| • Tagfahrlicht LED                                  | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                     |
| • Verglasung getönt                                 | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten            | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                          |



## Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





# Fahrzeugfotos




















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)