



Seat Mii Chic

EZ 10/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 115.831km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Mii Chic [DE - LimS5 1.0 EU6, Chic, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZAAZJD316428	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.831km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.662km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 101g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem SEAT Sound-System 1.1
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Comfort-Drive-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lautsprecher vorn
- Lenkrad (Sport)
- Modellpflege
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektrik-Paket
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - ASG, automatisiertes Schaltgetriebe
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW

- | | |
|---|---|
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: "Tungsteno" Silber | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitz geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sound-Paket |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem SEAT Sound-System 3.0 mit Touchscreen-Farbdisplay | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)