



## Citroen Jumpy M

EZ 08/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 53.179km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 05.06.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                        |                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroen                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Jumpy M [DE - Kb4 1.5 BlueHDi 120 FAP EU6d, M (L2) Stop&Start, 2019 - 2022] |                                                                |                                     |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VF7VAYHVMNZ028454                                                                               | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>53.179km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                       | Leistung<br>120 PS (88 KW)                                     | Kraftstoff<br>Diesel                |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                     |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>46.355km                                    | Letzter Service am<br>12/2025       |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>9                                                                                             | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe      |
| EZ<br>08/2022                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>169g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 90                       | Beifahrertür             | 90                       |
| Kotflügel vorne links   | 90                       | Kotflügel vorne rechts   | 90                       |
| Türe hinten links       | 90                       | Türe hinten rechts       | 90                       |
| Seitenteil hinten links | 90                       | Seitenteil hinten rechts | 90                       |
| Motorhaube              | 90                       | Heckklappe               | 90                       |
| Dach                    | 90                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                       |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                       |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                       |
| Unterer Motorbereich        | Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich;                       |
| Lenkung                     | Prüfung nicht möglich;                       |

### Sonstige technische Mängel

Keine


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk    | Prüfung nicht möglich; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung
- Stop-Start-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder



## Sonderausstattung

- |                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe mit Sitzbank                                 | • Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar               | • Beifahrerdoppelsitz                             |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                         | • Elektro-Paket                                   |
| • Fensterheber elektrisch vorn                             | • Fensterheber elektrisch vorn links              |
| • Fensterheber elektrisch vorn rechts                      | • Freisprecheinrichtung Bluetooth                 |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Heckscheibe heizbar                             |
| • Heckscheibenwischer                                      | • Klima-Paket                                     |
| • Klimaanlage im Fond                                      | • Klimaautomatik                                  |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz                            | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3                   |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                          | • Sicht-Paket                                     |
| • Sitzkombination: (11) 9-Sitzer                           | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum    |
| • USB-Anschluss                                            |                                                   |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















|                                                        |      |            |                    |      |          |     |
|--------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|------|----------|-----|
| 18.08.2022                                             | 3001 | AZP00387 4 | 2                  | 1    | 88/3500  | 150 |
| M1                                                     | AF   |            | 4959               |      | 1920     |     |
| VF7VAYHVMNZ028454                                      | 7    |            | 1899               |      | -1734    |     |
| CITROËN                                                |      |            |                    | 84   |          |     |
| V                                                      |      |            | 167                | 2750 | 2760     |     |
| A                                                      |      |            | 1500               | 1500 |          |     |
| YHVI4-P2S10L                                           |      |            | 1500               | 1500 |          |     |
| JUMPY                                                  |      |            | 1400               | 750  | 68       |     |
| CITROËN (F)                                            |      |            | 215/55 R16C 106T   |      |          |     |
| Fz-z Pers.bef.h. 8 Spl.                                |      |            | 215/55 R16C 106T   |      |          |     |
| Mehrzweckfahrzeug                                      |      |            |                    |      |          |     |
| 715/2007*2018/1632AP                                   |      |            | Weiß               |      | 0        |     |
| EURO6,WLTP,AP,PUCi,M,N11                               |      |            | s2*2007/46*0530*18 |      |          |     |
| Diesel                                                 |      |            | 07.01.2022         | K    | QAB11102 |     |
| 0002                                                   | 36AP | 1499       |                    |      |          |     |
| WW.AHK LT. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 18.08.2022* |      |            |                    |      |          |     |

**REGELMÄßIGE WARTUNG**

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmensiegel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres CITROËN-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Bordokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der CITROËN-Neuzulassungsbescheinigung erfüllt werden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: <u>18.12.2015</u> km: <u>46355</u><br>Normale Betriebsbedingungen <input checked="" type="checkbox"/> Erschwerende Einsatzbedingungen <input type="checkbox"/><br>Regelmäßige Wartung<br>Stempel CITROËN-qualifizieren<br>Autohaus Maibrecht GmbH<br>Wiesental 18, 37170 Lüneburg<br>Tel. 0581 71922-0<br>www.autohaus-elektro.de<br>Nächste Wartung<br>Bei: <u>18.12.2016</u> km bzw. bei: <u>50.000</u> | Datum: <u>          </u> km: <u>          </u><br>Normale Betriebsbedingungen <input type="checkbox"/> Erschwerende Einsatzbedingungen <input type="checkbox"/><br>Regelmäßige Wartung<br>Stempel der überprüfenden Werkstatt<br>Nächste Wartung<br>Bei: <u>          </u> km bzw. bei: <u>          </u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Je nach dem was zuerst eintritt



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)