



WBA1V710707D87117

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	125.465 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	116d	HU (Bericht lag vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	WBA1V710707D87117	Leistung / Hubraum	85 kW / 1.496 ccm
Erstzulassung	17.04.2019	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	09/2025, 113.414 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2.Radsatz (Sommerräder ummontieren) - de-/montieren
2	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - aufbereiten
3	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (in 12/26) - fällig - durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Sommerräder von 2018) - verschlissen - erneuern
7	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Sonstige	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Sonstige	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Pfeildarstellung
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Fzg steht auf Winterräder

Sommerräder im Fzg

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	116d	Laufleistung (abgelesen)	125.465 km
Fahrgestellnummer	WBA1V710707D87117	Erstzulassung	17.04.2019

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: FIN




Abbildung 12: Schräg vorne (links)





Abbildung 13: Schräg hinten (rechts)

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung