



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 09/2013 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 181.130km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEW091151	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.130km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.998km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)
Rost

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(7 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Rußpartikelfilter	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: PACIFIC BLUE



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Metallic-Lackierung	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Winter-Paket
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Antennen-Diversity
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











24.09.2013	0603	BJJ000740	02	01	0110/03500	212
M1	AC		04255-04357		1790-1799	
WWZZZAUZEW081151		6	1437-1491		001376-001376	
VOLKSWAGEN, VW				00080		
AU			0119	001880	001880	
AC4CRBCX0			01050	00880		
FD6FD6D9004N7MJOMLVR2			01050	00880		
			078	02375	069	
GOLF			01600	0680	005	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91V			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012J			blau		5	
EURO5, J.P.V.C. M. N. I			e1*2007/46*0623*07			
Diesel			26.04.2013	K	FD228328	
0002	35J0	D1968				
F. 1/F. 2: +30 U. 7. 2/8. 2: +50 B. ANHÄNGEBETRIEB*O. 1: 1800B I						
S 8% STEIG. *TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 3510K						
G*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK UND ESP M. SPEZ.						
FAHRDYN. STABI. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/H GEM. 3. AE						
ND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *TE						
CHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION AN 8% STEIG. 3710KG						
VW.AHK LT. EGTG						



Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Öl-Service	☒ Aktiv
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gießöl
☒ Longlife-Motöl verwendet	☒ Getriebeöl: DSGF, etc.
☒ Kammernreinigung	☒ Halbkugelung Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Reifenluftdruck
Service durchgeführt am: 10.10.2024	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
bei Einstand: 166,135	☒ Zahnriemen / Pleueln / Pleuellager / Pleuellager
Rechnungsummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Longlife-Motölgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Bei nächster Service-Termin:

☒ Nach Service-Intervall-Anzeige

am Datum: _____

oder

bei Einstand: _____

Wischer Service-Zustimmung ist als Hinweis erforderlich?

am (Datum): _____

oder

bei (Ein-Stand): _____

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Öl-Service	☒ Aktiv
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gießöl
☒ Longlife-Motöl verwendet	☒ Getriebeöl: DSGF, etc.
☒ Kammernreinigung	☒ Halbkugelung Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Reifenluftdruck
Service durchgeführt am: 22.8.22	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
bei Einstand: 1742,31	☒ Zahnriemen
Rechnungsummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ Longlife-Motölgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Bei nächster Service-Termin:

☒ Nach Service-Intervall-Anzeige

am Datum: **8/23**

oder

bei Einstand: **1742,31**

Wischer Service-Zustimmung ist als Hinweis erforderlich?

am (Datum): _____

oder

bei (Ein-Stand): _____

Autonous Willer
Ulrich Willer GmbH
Friedrich 32 00991/00750
77038 Muthedissen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)




Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Verformung, Kratzer)



Fahrentür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




Schweller rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)