



## BMW 325 i

EZ 07/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 225.077km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 91\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                 |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>325 i [DE - Lim4 325 i, 2006 - 2007] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WBAVB110X0KT56557                                        | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>225.077km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                | Leistung<br>218 PS (160 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                             | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>2.497 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                    | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                      | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2005                                              | Farbe<br>Grau                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>5      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>203g/km (NEFZ)                                |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>8.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 180  | Beifahrertür             | 160                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 170  | Kotflügel vorne rechts   | 160                                                                                       |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 150                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 220  |
| Motorhaube              | 150                                                                                     | Heckklappe               | 120                                                                                       |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Dämpfer Motorhaube defekt

### Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,5 Ltr. - 160 kW 24V KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid

- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIS



## Sonderausstattung

---

- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Skisack


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                       |  |          |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------|--|-----------|--|------|--|------|--|---------|--|------|--|------------|--|------|--|
| Teil I                                                |  | 22.07.05 |  | 10005     |  | 822  |  | 0069 |  | 2       |  | 01   |  | 160 / 6500 |  | 1240 |  |
| 01                                                    |  | 0200     |  | 4520      |  | 1817 |  |      |  | 1421    |  | 1505 |  |            |  |      |  |
| WBAVB110XOKT56557                                     |  | X        |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| 390L                                                  |  |          |  | 203       |  | 1950 |  | 1950 |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
|                                                       |  |          |  | 925       |  | 1075 |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
|                                                       |  |          |  | 925       |  | 1075 |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
|                                                       |  |          |  | 85        |  | 73   |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| 325I                                                  |  |          |  | 1600      |  | 745  |  | 5    |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| BAYER.MOT.WERKE-BMW                                   |  |          |  | 205/55R16 |  | 91W  |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| PERSONENKRAFTWAGEN                                    |  |          |  | 205/55R16 |  | 91W  |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| GESCHLOSSEN                                           |  |          |  |           |  |      |  | 7/-  |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| EURO 4                                                |  |          |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| Benzin                                                |  |          |  |           |  |      |  | K    |  | WW86342 |  |      |  |            |  |      |  |
| 0001                                                  |  | 0462     |  | 2497      |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| ZU F.1/F.2:2025 U.ZU 7.1-8.3:H.1190 B.ANH-BETR.*WW.AH |  |          |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| LT.FGTG/ABE*Datum zur Emissionsklasse: 22.07.2005*fz  |  |          |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |
| entapr.es-typgen.nr.:e1*2001/116*0308*                |  |          |  |           |  |      |  |      |  |         |  |      |  |            |  |      |  |

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei:  
Wiederanliefernahme des Fahrzeuges vorzulegen.

Das Fahrzeug wurde am 30.07.2005 abgeleitet.

Stichtag: 30.07.2005

Stadt: Erlangen

Bürgeramt

I. A.

Kilometer:

251 250387889

Lernende Sammelkarte UB78488

WW86342

251 250387889

2001/116\*0308\*

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



Rad (Kerben)




Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)