



Ford S-MAX Titanium

EZ 12/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 325.340km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJKU81987	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 325.340km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.992km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	95
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Injektoren defekt; sporadischer Leistungsverlust; Drosselklappe defekt (Fehlercode P02FA Drosselklappen-Stellantriebssensor unterer/oberer Anschlag unplausibel); Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Einparkhilfe defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Premium
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer LED
• Parkbremse elektrisch	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Servolenkung elektrisch	• Sitze vorn verstellbar (4-fach)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag 2.Sitzreihe	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Gurtstraffer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC	



Sonderausstattung

• Business-Paket 3	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäcksicherungsnetz	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	• Lackierung Magnetic-Grau Metallic
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Tagfahrlicht LED
• Audio-Navigationssystem Sony	• Premium-Sound-Paket
• 12 Lautsprecher	• Subwoofer
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• FordPass Connect inkl. eCall	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)	• Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay


• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Frontkamera mit Split View
• Rückfahrkamera	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)