



Ford Mustang GT Fastback

EZ 09/2020 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 51.286km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mustang GT Fastback [DE - Cp2 5.0 Ti-VCT V8 EU6d-T, GT, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Coupé	FIN 1FA6P8CF2L5144330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.286km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 449 PS (330 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 5.038 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 268g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	50 	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	60 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckspoiler
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Line-Lock-System
- Motor 5,0 Ltr. - 331 kW Ti-VCT V8 KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK |
| • Parkpilotsystem hinten | • Pedale Aluminium |
| • Performance-Paket | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach) |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sperrdifferential | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 12 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) & Premium Sound System | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Dekor-/Zierstreifen | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung zusätzlich mit autarker Stromversorgung |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Fahrwerk mit Dämpferregelung (MagneRide) |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Lackierung Iridium Schwarz Mica |
| • Sitze vorn klimatisiert | • Sound-System Bang & Olufsen Play |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Rad (Kerben)



Schweller links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)