



Toyota Avensis Business Edition

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 175.109km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Business Edition [DE - Kb5 2.0 D-4D EU6, Business Edition, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ET76L50E006133	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.828km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Design-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Schaltwippen |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Motor 2,0 Ltr. - 105 kW D-4D KAT |
| • Multi-Funktions-Display (TFT) | • Navigationssystem (Touch 2 & Go) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: SUNSET BRONZE | • Parkbremse elektrisch (EPB) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischerenteiser vorn |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Toyota Safety Sense | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder/Alcantara |
|-----------------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














01.12.2015	5013	AJQ00001	2	1	105/4000	1200
M1	AF		4820-		1810-	
SB1ET76L50E006133	2		1480-		1565-1675	
TOYOTA					75	
T27			120	2100	2100	
WWT271(W)			1215	1135		
WWT271L-AWFEYW(1J)			1215	1135		
			78	3000	12	
TOYOTA AVENSIS			1800	500	5	
TOYOTA EUROPE (B)			215/55R17 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55R17 94W			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2015/45W						
EURO6;W;PI/CI; M; N1 I			Braun			
Diesel			e11*2001/116*0331*08			
0002	36W0	1995	23.04.2015	K	EN428528	
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.12.2015*						



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)