



Fiat Tipo Pop

EZ 12/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 93.624km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Tipo Pop [DE - Kb5 1.4 16V EU6d-T, Pop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN ZFA35600006M18340	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.624km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.837km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	180 	Heckklappe	180 
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Laderaumboden verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht

- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung



Sonderausstattung

- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Einparkhilfe hinten
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Metallic-Lackierung
- Pop Tech-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











MODELL Fiat Tipo 1.4 16V FABRIK-NR. FOTOKOPIE VON ☒ VORGESCHEN BELIEB. 45 000 DURCHFÜHRT MIT BELIEB. 48 000 FABRIKSTELL-NR. A.10340 DATUM 03.07.2003  42124 Gieselerstraße Tel. 05411109930	MODELL Fiat Tipo FABRIK-NR. FOTOKOPIE VON ☒ VORGESCHEN BELIEB. 66532 DURCHFÜHRT MIT BELIEB. 110540 FABRIKSTELL-NR. A.10340 DATUM 03.07.2003  42124 Gieselerstraße Tel. 05411109930
MODELL Tipo FABRIK-NR. ☒ FOTOKOPIE VON ☒ VORGESCHEN BELIEB. 54122 DURCHFÜHRT MIT BELIEB. A.10340 FABRIKSTELL-NR. 03.07.2003  42124 Gieselerstraße Tel. 05411109930	MODELL FABRIK-NR. ☒ FOTOKOPIE VON ☒ VORGESCHEN BELIEB. DURCHFÜHRT MIT BELIEB. FABRIKSTELL-NR. DATUM

WARTUNGSNACHWEISE

Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL	FIAT TIPO 1.4 16 V		
REGISTRATION	☐		
PROTOKOLNACHWEIS	☒		
VERBODENES IN ET	15000		
VERBODENES IN ET	10490		
FAHRZEUG	ZFA 25600006418340		
DATE	04.10.2019		

MODELL	FIAT TIPO		
REGISTRATION	☒		
PROTOKOLNACHWEIS	☒		
VERBODENES IN ET	15000		
VERBODENES IN ET	14703		
FAHRZEUG	ZFA 25600006418340		
DATE	30.09.20		

Vertragshändler 12/1994
 Autohaus Brüggemann GmbH
 Avenestra. 32
 49078 Dannebrück



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)