



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 04/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 201.766km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZCY216236	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.766km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.560km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	340 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolle leuchtet.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahr-Komfort-Paket | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Schwarz uni | • Tagfahrlicht |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Nr.	Bezeichnung	Einheit	Preis	Währung
1	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
2	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
3	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
4	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
5	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
6	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
7	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
8	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
9	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
10	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
11	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
12	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
13	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
14	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
15	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
16	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
17	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
18	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
19	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
20	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
21	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
22	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
23	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
24	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
25	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
26	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
27	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
28	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
29	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
30	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
31	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
32	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
33	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
34	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
35	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
36	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
37	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
38	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
39	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
40	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
41	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
42	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
43	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
44	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
45	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
46	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
47	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
48	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
49	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM
50	Arbeitskraft (Arbeiter)	Stunde	1,00	DM

Service-Anfragen & Buchungstafel wurde:		ja	nein	Zusatzservice - Wechsel von:	ja	nein
Übersicht Service	☒	☐	Aufschlag	☐	☐	☐
im Verkehr	☒	☐	ATV	☐	☐	☐
Internet Service mit Internetzugang	☒	☐	Leichter/leichter	☐	☐	☐
im Verkehr	☒	☐	Gewichtschalter	☐	☐	☐
Leichter/leichter	☒	☐	100% Grand Prix	☐	☐	☐
Leichter/leichter	☒	☐	Ergebnistafel und -beleg	☐	☐	☐
Leichter/leichter	☒	☐	Flugzeugticket (Flugzeug)	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Garten	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Hecke/Ausgabe D	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Kaufpreisvermerk	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Luftverkehrs	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Flugzeugticket	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Stahl- und Polymerbeton	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Zahnarzt	☐	☐	☐
Flugzeugticket (Flugzeug)	☒	☐	Zahnarzt	☐	☐	☐

(Diesen bitte auch auf dem
Auftrag vorlegen!)

Service-Anfrage von:

Meisterwerkstatt
Motomrad Kfz-Flottenmanagement
Kfz-Flottenmanagement
Richard A. Berger
94110 Weiskirchen
Tel. 09351 11 11 11

Longlife-Marketing

Zahlung des Vorbehalts

Vermerk des Vorbehalts

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Verformung)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)