

[illegible]


(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



DEKRA
nächste HU

April 2026



Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Kfz-Zulassungsbehörde

Verwaltungsfachangestellte

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennndrehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Kingling X134875000000

2 2 4 1 3 8 5 9 9

BUNDES-DRUCKEREI 2017

ZBI

274138599





Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

(D)

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II /
Αδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas lūdzījums. II daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II /
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvědčenie o evidencii. Čast' II / Prometno dovoljenje. Del II /
Rekisteröintifiditusta. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

KF510909	Amtliches Kennzeichen					
	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	02.05.2022	(1)	Anzahl der Vorhalter	0	
	Name oder Firmenname					
	Vorname(n)					
	Schrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung					

KF510909

CAC		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
Datum	02 05 2022		Datum		



Stadt Dortmund
Bürgerdienste
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



G J 071669

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	VOLKSWAGEN, VW				(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	7J0				2022 000772 SHH1E2 DEU390 COC JA	
	Variante	VGDNAB320X0					
	Version	LNF5FM52Z01116NVR24BKX2B30A				00000000 LEK044 51047 AL 132	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	TRANSPORTER				184 GK	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	VOLKSWAGEN - VW					
(2.1)	Code zu (2)	0603	(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	CKG170856		
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WV1ZZZ7HZNH062298			(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnum.	8
J	Fahrzeugklasse	N1	(4)	Art des Aufbaus	BB		
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t					(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
		Van					
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS			(11)	Code zu R	0
P.1	Hubraum in cm³	1968	P.2 P.4	Nennleistung in kW Nenn Drehzahl bei min⁻¹	81	/	3100
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel			(10)	Code zu P.3	0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*0130*45			(6)	Datum zu K	04.01.2022
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis						
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:						

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Volkswagen		T6.1 Transporter Kasten lang..		2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WV1ZZZ7HZNH062298		Kastenwagen		4	Diesel	0603/CKG	
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	
		02.05.2022	1	1	81 kW	4	1968	
	HU							
	04/28							
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	161 (NEFZ)
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
67.357 km		67.357 km		67.357 km		nein	04/26	61.520 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Candy-Weiß			Uni normal		nein	k. A.	1 km	
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung					
Servicehistory Digital								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Robuststoffsitzbezüge,..		Palladium-Titanschwarz		Getriebe 5-Gang		Euro 6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrer abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) Fensterheber elektrisch Getriebe 5-Gang Innenraumfilter: Pollenfilter Kraftstofftank: 70 Ltr. Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI Radioempfang digital (DAB+) Rußpartikelfilter Servolenkung elektro-mechanisch Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung und I..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel konvex, links Bordwerkzeug Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Frontscheibe Verbundglas Handschuhfach abschließbar Karosserie/Aufbau: Kasten Standard Kühlergrill mit Chromleisten Nebelschlussleuchte Radkappen Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Stahlfelgen 6,5x16 Wärmeschutzverglasung	Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-K.. Außenspiegel konvex, rechts Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre.. Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent Funkschlüssel (2) klappbar Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED Karosserievariante: Normaldach Lenksäule (Lenkrad) verstellbar Nichtraucher-Paket Radstand 3400 mm Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts Start/Stop-Anlage Motor Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..
	Sonderausstattung:		
Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und .. Heckflügeltüren ohne Verglasung Reserverad in Fahrbereifung Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand		Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus Frontscheibe heizbar Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü.. Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit .. Zul. Gesamtgewicht 3,20 t (inkl. Stahlfelgen ..	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universa.. Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgast.. LKW-Zulassung Schriftzug Transporter am Kotflügel Verzurrösen verstärkt

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel			Sonstiges		Vorschadenhöhe	
	nein		nein		nein			nein		0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel			Sonstiges		Vorschadenhöhe	
	-		ja		-			-		0,00 €	
	(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Außenspiegel links Kratzer (1)										
2.	Flügeltür links Dellen (2)										
3.	Kotflügel vorne links - SmartRepair (3)										
4.	Stoßfänger vorne links Kratzer (4)										
5.	Tür hinten rechts - Delle entfernen										
6.	WSS Steinschläge ohne Rissbildung (5)										
	Zwischensumme (Netto)										
Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Gebrauchsspur; zu (2): Drücken; zu (3): Lackschaden; zu (4): Gebrauchsspur; zu (5): Gebrauchsspur;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung										
	Zwischensumme (Netto)										
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	COC-Papiere fehlen										
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt										
	Zwischensumme (Netto)										
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand										
	Technischer Zustand										
	Fehlteile und Dienstleistungen										
	Endbetrag (Netto)										
	19% Mehrwertsteuer										
	Endbetrag (Brutto)										
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart										
1.	(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links										
	Summe										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.ll.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	180 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/65 R16C 109/..	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/65 R16C 109/..	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	
		Trennnetz		Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber	X	Kompressor	
		Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	nein	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	ja	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	67.357 km				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten lang FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WV1ZZZ7HZNH062298

Kilometerstand: 67.357 km



Erstzulassung: 02.05.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











02.05.2022	0603	CKG17085 6	02.01.008103100	164
N1	BB		05.304 - -	1604 - -
VW1ZZZ7HZNH062298	8		1990 - -	002044 - -
VOLKSWAGEN_VW				00100
TJO			0194	003200
VGDAB320XG			01710	01720
LNFMSFM52201116NVR24BKX2B30A			01710	01720
TRANSPORTER			02200	0750
VOLKSWAGEN_VW			078	02375
FZ Z.GU.BEF. R.3.5 T				070
VAN				3
7152007/220181632AR				
EURO6 WLTP AR P1C1 N1 III N2			61*200744630130745	
DIESEL			04.01.2022	K
0002	36AR	01958		GJ071669
F.HF 2+0 U. 7.2/8 2+0 B.ANFAHGERBETRIEB*O 1.2500 BIS				
8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 4900KG				
*BIS 8% STEIG.*5200*BEI WERKSEITIG-MONTIERTER AHK-ESP				
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H				
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HOHE BIS 2298*MM AHK				
L.T.EXTG*				

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Kasten lang FWD

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WV1ZZZ7HZNH062298

Kilometerstand: 67.357 km


Erstzulassung: 02.05.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



WSS Steinschläge ohne Rissbildung



Tür hinten rechts - Delle entfernen (REPARIERT)



Flügeltür links Dellen (REPARIERT)



Außenspiegel links Kratzer



Kotflügel vorne links - SmartRepair (REPARIERT)



Stoßfänger vorne links Kratzer