



Seat Alhambra Style

EZ 03/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 223.096km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU6, Style Start&Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZGV700832	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.096km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.931km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Kurvenlicht ohne Funktion

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lifestyle-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI

- | | |
|--|---|
| • Raucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • USB-Anschluss | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • SEAT Media-System Plus |
| • Sprachsteuerungs-System | • AUX-IN-Anschluss |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Innenausstattung: Chrom-Applikationen |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausführung: Ecomotive | • Chrom-Paket |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz | • Doppelklimaanlage (Climatronic) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Gepäckraum-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations-Paket | • Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Paket 7-Sitzer |
| • Startanlage Keyless Access | • Technologie-Paket 1 |
| • Winter-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Chromleisten an Seitenfenstern | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäcknetz | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts |
| • Steckdose 230V | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.03.2016	7593	ALL 00008	02	01	0110/03500	200
M1	AF		04854	04952	1904	
VSSZ7Z/NZGV700832	0		1698	1746	01822	
SEAT			0132	002520	002520	
7N			01260	01310		
CUVCX0AF			01260	01310		
FM6FM6BB0027MM7VR2SE62			73	02375	72	
			02200	0750	007	
ALHAMBRA			205/60 R16 96H			
SEAT (E)			205/60 R16 96H			
F.Z.Z. PERS. BEF. B 8 SPL.						
MEHRZWECKFAHRZEUG			SCHWARZ	9		
715/2007*136/2014W			e1*2007/46*0402*10			
EURO6 W.P./CI: M. N.1			21.05.2015	K	FP895181	
DIESEL						
0002	36W0	01968				
F.1/F.2.+55 U. 7.2/8 2.+110 B. ANHÄNGEBETRIEB O. 1.2400						
BIS 8% STEIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 477						
5KG BIS 8% STEIG. 4975*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK.						
ESP M. SPEZ. FAHRDYN. STABIL. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM						
/H. GEM. 3. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. STVO*STUFE PM 5 AB TAG						
ERSTZUL. *WW. AHK LT. EGT G* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.						
03.2016***						

Service-Nachweise		Datum: 18.7.25		Kilometer: 206331	
Leuchte Service	☒	JA	NEIN		
Zahl- oder Aufladungsbefehliger Service	☒	JA	NEIN		
Ölwechsel Service	☒	JA	NEIN		
Impeller	☒	JA	NEIN		
Ölwechsel	☒	JA	NEIN		
Wasserwechsel	☒	JA	NEIN		
Zurücksetzen	☒	JA	NEIN		
Wasser und Pulverfilter	☒	JA	NEIN		
Luftfilter	☒	JA	NEIN		
Kraftstofffilter	☒	JA	NEIN		
Zündkerze	☒	JA	NEIN		
Brummschalter	☒	JA	NEIN		
Ölöl- Öl und Filter	☒	JA	NEIN		
Wasser	☒	JA	NEIN		
Wasser (Kupplung: 00)	☒	JA	NEIN		
Luftfilter und schäufte	☒	JA	NEIN		
Platzhalter (Papierfilter)	☒	JA	NEIN		
Zurücksetzen	☒	JA	NEIN		

Service durchgeführt von:

AUTO GEITNER GmbH
An der Mäusel 2
52067 Flörsch
Tel. 02181/44 05 00 - Fax 48 55 57

Stempel des Fachhändlers:

Wichtiges Hinweis: Die Ausfertigung dieser Art von Nachweisen ist eine Voraussetzung für die Service-Garantie. Insbesondere bei der Service-Garantie ist die Ausfertigung dieser Art von Nachweisen erforderlich. Bei der Ausfertigung dieser Art von Nachweisen ist die Ausfertigung dieser Art von Nachweisen erforderlich.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Klappt von selbst aus



Innenraum (Riss/Bruch)