



Jaguar XF Pure

EZ 01/2018 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 97.162km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung XF Pure [AT - Lim4 2.0d E-Performance EU6d-T, Pure (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN SAJAA4BN1HCP11610	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.162km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.295km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)
Kerben

Hinten links



(6 mm)
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Morzine Light Oyster
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Getränkehalter vorn
- InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaumboden mit Staufach
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze vorn mechan. verstellbar (8-fach)
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armaturentafel Oberteil in Luxtec
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremssättel unlackiert
- Dach Wagenfarbe
- Edelstahlpedale
- Fußmatten Premium
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturset
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone-Paket
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Außenspiegel heizbar
- Frontscheibe wärmedämmend
- Verglasung getönt

• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum
• Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Audiosystem Jaguar 180 Watt Klangsystem (CD/DVD)
• Bluetooth-Schnittstelle	• Bordcomputer
• Infotainment-System: InControl Touch	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Diebstahlschutz Neigungsüberwachung	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Seitenairbag vorn	• Stop-Start-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Heckleuchten LED	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Heckantrieb	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Niveauregulierung	• Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)