



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 02/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 219.464km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2008 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZAW298457	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.464km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 215.178km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	675 	Kotflügel vorne rechts	235 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	225 	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|--|---|
| • Nichtraucher-Paket | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Seitenairbag hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.02.2010	0603	AMC000673	02	01	0090/05000	200
MI	AC		04199-04308		1786	
VWWEISSERAMZ98457		6	1461-1500		001290	
VOLKSWAGEN, VW			0144	00075		
ACCAXAL			00950	00880	001820	
PREPHAJDUBKTHZM1			00950	00880		
			75	03750	72	
GOLF			01300	0640	005	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H			
PE.S.PERS.BRP.H. H 3FL.			195/65 R15 91H			
KOMBILIMOUSINE						
715/20074922/200WA						
EURO5/K/FZ/CI7 H. MI 1						
BEREIN						
1001	15A0	01190				
F.1/F.2+40.0. 7.2/8.2+50 B.ANHÄNGERTRIEB+0.11600 B						
IS 88 STRIO.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES.MAX.3160KG*FAHRZEUG						
ST MIT AMH.KIPPEL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHND						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TIMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V						
D.2.9.AUSH.VG.2.STVO*MM.ANH LT.BLUTO*DATUM ZUR EMISSION						
DEKLARI: 11.02.2010*						

Handwritten notes and stamps on a document, including dates like 25.07.2010 and 24.07.2010, and a signature.

Official document from the Bundesrepublik Deutschland, featuring a stamp and handwritten information, including a date of 11.02.2010.

VOLLSTANDIGES VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN	
1. Allgemeines 1.1. Fahrzeugtyp: 1.2. Baujahr: 1.3. Motorleistung: kW (PS) 1.4. Motorart: 1.5. Motorbauart: 1.6. Motorfabrikat: 1.7. Motorleistung: kW (PS) 1.8. Motorart: 1.9. Motorbauart: 1.10. Motorfabrikat: 1.11. Motorleistung: kW (PS) 1.12. Motorart: 1.13. Motorbauart: 1.14. Motorfabrikat: 1.15. Motorleistung: kW (PS) 1.16. Motorart: 1.17. Motorbauart: 1.18. Motorfabrikat: 1.19. Motorleistung: kW (PS) 1.20. Motorart: 1.21. Motorbauart: 1.22. Motorfabrikat: 1.23. Motorleistung: kW (PS) 1.24. Motorart: 1.25. Motorbauart: 1.26. Motorfabrikat: 1.27. Motorleistung: kW (PS) 1.28. Motorart: 1.29. Motorbauart: 1.30. Motorfabrikat: 1.31. Motorleistung: kW (PS) 1.32. Motorart: 1.33. Motorbauart: 1.34. Motorfabrikat: 1.35. Motorleistung: kW (PS) 1.36. Motorart: 1.37. Motorbauart: 1.38. Motorfabrikat: 1.39. Motorleistung: kW (PS) 1.40. Motorart: 1.41. Motorbauart: 1.42. Motorfabrikat: 1.43. Motorleistung: kW (PS) 1.44. Motorart: 1.45. Motorbauart: 1.46. Motorfabrikat: 1.47. Motorleistung: kW (PS) 1.48. Motorart: 1.49. Motorbauart: 1.50. Motorfabrikat: 1.51. Motorleistung: kW (PS) 1.52. Motorart: 1.53. Motorbauart: 1.54. Motorfabrikat: 1.55. Motorleistung: kW (PS) 1.56. Motorart: 1.57. Motorbauart: 1.58. Motorfabrikat: 1.59. Motorleistung: kW (PS) 1.60. Motorart: 1.61. Motorbauart: 1.62. Motorfabrikat: 1.63. Motorleistung: kW (PS) 1.64. Motorart: 1.65. Motorbauart: 1.66. Motorfabrikat: 1.67. Motorleistung: kW (PS) 1.68. Motorart: 1.69. Motorbauart: 1.70. Motorfabrikat: 1.71. Motorleistung: kW (PS) 1.72. Motorart: 1.73. Motorbauart: 1.74. Motorfabrikat: 1.75. Motorleistung: kW (PS) 1.76. Motorart: 1.77. Motorbauart: 1.78. Motorfabrikat: 1.79. Motorleistung: kW (PS) 1.80. Motorart: 1.81. Motorbauart: 1.82. Motorfabrikat: 1.83. Motorleistung: kW (PS) 1.84. Motorart: 1.85. Motorbauart: 1.86. Motorfabrikat: 1.87. Motorleistung: kW (PS) 1.88. Motorart: 1.89. Motorbauart: 1.90. Motorfabrikat: 1.91. Motorleistung: kW (PS) 1.92. Motorart: 1.93. Motorbauart: 1.94. Motorfabrikat: 1.95. Motorleistung: kW (PS) 1.96. Motorart: 1.97. Motorbauart: 1.98. Motorfabrikat: 1.99. Motorleistung: kW (PS) 2.00. Motorart: 2.01. Motorbauart: 2.02. Motorfabrikat: 2.03. Motorleistung: kW (PS) 2.04. Motorart: 2.05. Motorbauart: 2.06. Motorfabrikat: 2.07. Motorleistung: kW (PS) 2.08. Motorart: 2.09. Motorbauart: 2.10. Motorfabrikat: 2.11. Motorleistung: kW (PS) 2.12. Motorart: 2.13. Motorbauart: 2.14. Motorfabrikat: 2.15. Motorleistung: kW (PS) 2.16. Motorart: 2.17. Motorbauart: 2.18. Motorfabrikat: 2.19. Motorleistung: kW (PS) 2.20. Motorart: 2.21. Motorbauart: 2.22. Motorfabrikat: 2.23. Motorleistung: kW (PS) 2.24. Motorart: 2.25. Motorbauart: 2.26. Motorfabrikat: 2.27. Motorleistung: kW (PS) 2.28. Motorart: 2.29. Motorbauart: 2.30. Motorfabrikat: 2.31. Motorleistung: kW (PS) 2.32. Motorart: 2.33. Motorbauart: 2.34. Motorfabrikat: 2.35. Motorleistung: kW (PS) 2.36. Motorart: 2.37. Motorbauart: 2.38. Motorfabrikat: 2.39. Motorleistung: kW (PS) 2.40. Motorart: 2.41. Motorbauart: 2.42. Motorfabrikat: 2.43. Motorleistung: kW (PS) 2.44. Motorart: 2.45. Motorbauart: 2.46. Motorfabrikat: 2.47. Motorleistung: kW (PS) 2.48. Motorart: 2.49. Motorbauart: 2.50. Motorfabrikat: 2.51. Motorleistung: kW (PS) 2.52. Motorart: 2.53. Motorbauart: 2.54. Motorfabrikat: 2.55. Motorleistung: kW (PS) 2.56. Motorart: 2.57. Motorbauart: 2.58. Motorfabrikat: 2.59. Motorleistung: kW (PS) 2.60. Motorart: 2.61. Motorbauart: 2.62. Motorfabrikat: 2.63. Motorleistung: kW (PS) 2.64. Motorart: 2.65. Motorbauart: 2.66. Motorfabrikat: 2.67. Motorleistung: kW (PS) 2.68. Motorart: 2.69. Motorbauart: 2.70. Motorfabrikat: 2.71. Motorleistung: kW (PS) 2.72. Motorart: 2.73. Motorbauart: 2.74. Motorfabrikat: 2.75. Motorleistung: kW (PS) 2.76. Motorart: 2.77. Motorbauart: 2.78. Motorfabrikat: 2.79. Motorleistung: kW (PS) 2.80. Motorart: 2.81. Motorbauart: 2.82. Motorfabrikat: 2.83. Motorleistung:	

[illegible]A collection of Volkswagen service manuals and a car key are laid out on a dark grey, textured car seat. The manuals include: a 'Volkswagen Service (VW) - eine Welt in Kooperation (Deutschland)' manual with a white cover and orange accents, featuring a VW logo and the text '0800 - VW SERVICE 0800 - 8 7 7 3 7 8 2 2 3'; a 'VW - 300' manual with a white cover and orange accents; and a 'VW - 300' manual with a white cover and blue accents. A black car key with a yellow tag is placed on the blue manual. A black leather wallet is also visible on the seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Steinschlag)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)