



Audi A4 Avant

EZ 02/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 215.819km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 T EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8E68A113925	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.819km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(1 mm)

Vorne rechts


(1 mm)

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Querlenkerbuchsen defekt ; ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Motor 1,8 Ltr. - 120 kW 20V Turbo
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Aktiv-Lautsprecher	• Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Business-Paket Comfort
• Business-Paket Plus	• CD-Wechsler im Handschuhfach
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Einparkhilfe vorn und hinten (APS)	• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Fensterheber elektrisch hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn	• Multi-Media-Interface MMI Navigation
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Strato
• Sitzheizung vorn	• Sportsitze
• Tagfahrlicht	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert	• Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











A collection of Audi brochures and a car key with a red tag, resting on a dark surface. The brochures include 'Audi Navigationssystem plus Web 2.0', 'Audi Navigationssystem', and 'Audi 20 Jahre'. The car key is black with a red tag that says 'Audi'.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)