



Mercedes-Benz E 53 AMG 4Matic+

EZ 02/2020 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 59.332km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 53 AMG 4Matic+ [DE - Kb5 AMG E 53 EU6d-T, 4Matic+, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2132611A762908	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 435 PS (320 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.923km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1999 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Line Exterieur
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Konnektivität-Paket Komfort
- AMG-Line Interieur
- Abgasanlage 2-flutig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (AMG Performance, Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mild-Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 320 kW) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | • PRE-SAFE-System |
| • Parameterlenkung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +) |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachträger / Grundträger |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Frontscheibe heizbar | • Fzg. ohne Modellbezeichnung |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen) |
| • Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Multibeam LED |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa |
| • Sitze vorn: Klimatisierung | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone integriert | • Spiegel-Paket |
| • Surround-System Burmester | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Zeituhr (Analog) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Servicepartner

Mercedes-Benz	Julia Schütz-Kruse GmbH & Co. KG Kreischeldstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service	11.03.2026 55923 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus HERSCH GmbH & Co. KG Preussensiedelstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service A	20.01.2025 90893 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus HERSCH GmbH & Co. KG Kreischeldstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service	07.03.2024 83506 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus HERSCH GmbH & Co. KG Kreischeldstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service A	09.01.2023 77726 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus HERSCH GmbH & Co. KG Kreischeldstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service	04.02.2022 72966 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus HERSCH GmbH & Co. KG Kreischeldstraße 85 Cronstede	Dienstag Laufleistung Service	12.02.2021 69523 km Service B

11.03.2026 55923 km

Service B



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)