



Mercedes-Benz C 300 T

EZ 10/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 113.048km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 300 T [DE - Kb5 C 300 EU6, T Avantgarde, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052481F663886	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.048km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Vorne rechts

(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links

(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts

(6 mm)
Kratzer,
Kerben



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW KAT

- | | |
|--|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Dachreling (Aluminium) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth) |
| • Avantgarde Interieur | • Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem) |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Feuerlöscher | • Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie |
| • Fußmatten Velours | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Holz Linde |
| • Intelligent Light System LED | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sonderlackierung Metallic hyazinthrot (designo-Lack) |
| • Spiegel-Paket | • Steckdose 230V |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Getränkehalter vorn |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • PRE-SAFE-System Plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Mehrere Steinschläge auf der Oberfläche



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrer­tür (Kratzer)




Beifahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)