



Skoda Octavia RS 4x4

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 153.872km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS 4x4 [AT - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, RS 4x4 Green tec, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLK7NE1H0070588	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.872km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.763km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	105	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Abbiegelicht
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffblende (Edelstahl)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Funktions-Paket	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Kurvenlicht
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Mobile Online Dienste MirrorLink	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Original Fahrzeug Farbe: Quarz-Grau Metallic
• Progressivlenkung	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Rücksitzlehne umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitzheizung vorn
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sport-Fahrwerk

- | | |
|--|--|
| • Sportsitze | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Steckdose 230V | • Stoßfänger Sport-Design |
| • Tagfahrlicht LED | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Textilfussmatten | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Bremsassistent |
| • Dachreling | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Frontscheibe heizbar | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Metallic-Lackierung |
| • Multimediabuchse in Mittelkonsole | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Skisack |
| • Sound-System Canton | • Sound-System mit 10 Lautsprecher |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)