



Audi A4 Avant

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 190.192km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 35 2.0 TDI EU6d-T, basis, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF49MA003987	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.192km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 178.822km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 137g/km (WLTP) 100g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP) 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	240	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Siehe Lackwerte; Mechatronik am 22.08.2025 bei 171.059 km erneuert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Dachhimmel Stoff	• Dachreling schwarz
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	• Fensterzierleisten schwarz
• Frontscheibe Akustikglas	• Funkschlüssel
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 4-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Licht- und Regensensor
• Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)	• Mild-Hybrid-Technologie
• Modellpflege	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Radioempfang digital (DAB)

- | | |
|---|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Ausführung: Basis | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Audi music interface |
| • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket Tour | • Business-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fzg. ohne Leichtlaufreifen |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Kraftstofftank: 54 Ltr. | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| • Fahrassistenz-System: Stauassistent | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














1. Anzahl der Achsen/Räder	2 / 4
2. Antriebsart (elektrisch, Längs)	1. Achse 1
3. Technische Beschreibung der Antriebsart	
4. Angabe, ob das Fahrzeug vollautomatisch betriebsbereit/bedienfähig ist	
5. Hersteller (voll)	3008
6. Hersteller (teil)	3008
7. Länge (mm)	4760
8. Breite (mm)	1847
9. Höhe (mm)	1385
10. Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1810
11. Technische Masse des Fahrzeuges (kg)	1851
12. Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2165
13. Technische zulässige maximale Masse je Achse (1/2) (kg)	1085 / 1175
14. Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg)	3865
15. Technische zulässige maximale Anhängelast bei Bedienung eines	
16.1. Deckschleppvermögen (kg)	1750
16.2. Zugschleppvermögen (kg)	1750
16.3. Zugschleppvermögen (kg)	1750
16.4. (ungeladene Anhänger) (kg)	750
16.5. Technische zulässige Last bei Anhängelast (kg)	30
17. Hersteller des Motors	AGT AG
18. Bauartbeschreibung gemäß Kartezeichnung von Motor	912
19. Abmessungen	
20. Name (Einzelmodell)	AGT
21. Art des (Elektrischen) Motors	WVC-MOT
22. Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, in Reihe
23. Hubraum (cm³)	1998
24. Kraftstoff	Strom/AGT
25. Einbaulage (Einbaulage) (Einbaulage) Einbaulage (Einbaulage)	Einbaulage (Einbaulage)
26.2. Typ des Kraftstoffmotors	
27. Höchstleistung (kW bei 1/min)	120,00 bei 3200
27.1. Höchste Leistung (kW bei 1/min)	1,00
27.2. Höchste Leistung (kW bei 1/min)	1,00
27.3. Höchste Leistung (kW bei 1/min)	1,00
27.4. Höchste Leistung (kW bei 1/min)	1,00

28. Getriebe (Typ)	
28.1. Übersetzungswahlverhältnis	
28.2. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.3. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.4. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.5. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.6. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.7. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.8. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.9. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.10. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.11. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.12. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.13. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.14. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.15. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.16. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.17. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.18. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.19. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.20. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.21. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.22. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.23. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.24. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.25. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.26. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.27. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.28. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.29. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.30. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.31. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.32. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.33. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.34. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.35. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.36. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.37. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.38. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.39. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.40. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.41. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.42. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.43. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.44. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.45. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.46. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.47. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.48. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.49. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.50. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.51. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.52. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.53. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.54. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.55. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.56. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.57. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.58. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.59. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.60. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.61. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.62. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.63. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.64. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.65. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.66. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.67. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.68. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.69. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.70. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.71. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.72. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.73. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.74. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.75. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.76. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.77. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.78. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.79. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.80. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.81. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.82. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.83. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.84. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.85. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.86. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.87. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.88. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.89. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.90. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.91. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.92. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.93. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.94. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.95. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.96. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.97. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.98. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.99. Übersetzung des Antriebsmotors	
28.100. Übersetzung des Antriebsmotors	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)