



Skoda Superb Ambition

EZ 07/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 346.087km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE73TXD9010721	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 346.087km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	225 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	300 	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Maxi-DOT Display
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurrstreben im Laderaumboden (Aluminium) |
| • Zentralverriegelung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Abbiegelicht | • Audio-Navigationssystem Amundsen + |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Doppel-Sonnenblenden |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Freisprechanlage Premium |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Sitzheizung vorn |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Kurvenlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Maxi-DOT Display |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenkrad mit Multifunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Öffnet nicht



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)