



Volkswagen
Multivan (ST)

VIN	WV2ZZZST9SH008855	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	7
Leistung	110 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	150 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.968 ccm	Nächste HU	12/2027
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0603/CQJ,0603/CVC	Laufleistung	65.495 km
Lackierung	Pure Grey Uni (2-Schicht)	Erstzulassung	20.12.2024
Innenraum	Grau / Kunstleder	Nächste HU	12/2027
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	21.08.2026 - 12:30 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- ✓ Ausführung: Multivan
- ✓ Ausführung: Style
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- ✓ Außenspiegel konvex, links
- ✓ Außenspiegel konvex, rechts
- ✓ Außenspiegel schwarz lackiert
- ✓ Batterie 68 Ah
- ✓ Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- ✓ Bremsbelagverschleissanzeige
- ✓ Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm)
- ✓ Chromleisten seitlich und Heckklappe unten
- ✓ Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- ✓ Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrzeug mit langem Überhang
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Funkschlüssel (2)
- ✓ Fußmatten Fahrerhaus: Textil
- ✓ Generator 160-250 A
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- ✓ Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie/Aufbau: Bus
- ✓ Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- ✓ Kraftstofftank: 58 Ltr.
- ✓ Ladekantenabdeckung in Kunststoff, mit Edelstahlinsatz
- ✓ Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch
- ✓ Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- ✓ Longlife-Service
- ✓ Luftausströmer im Fond
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- ✓ Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Notrufsystem
- ✓ Pedale Edelstahl
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand 3124 mm
- ✓ Regensensor
- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schlechtwetter-Licht
- ✓ Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter
- ✓ SCR-System (AdBlue-Technologie)
- ✓ Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig
- ✓ Sitzausstattung: 7-Sitzer
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klappische
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- ✓ Start/Stop-Anlage Motor
- ✓ Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home
- ✓ Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion
- ✓ Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- ✓ Verbandkasten und Warndreieck
- ✓ Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)
- ✓ Vorbereitung Onlinedienste
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- ✓ Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
- ✓ Zusatzheizung



Sonderausstattung

- ✓ Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)
- ✓ Ausstattungs-Paket: Easy Open Basic
- ✓ Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- ✓ Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber
- ✓ Bremsscheiben vorn 17"
- ✓ Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)
- ✓ Fahrassistenz-Paket Advanced
- ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- ✓ Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn rechts
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Geräuschdämpfung Plus (Innenraum)
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- ✓ Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- ✓ Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv
- ✓ Klimazone: Nicht Heissland
- ✓ Klimazone: Standard-Klimazonen
- ✓ Lackierung: Sonderlackierung Pure-Grey uni
- ✓ Laderaumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und Klappbox
- ✓ Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ LM-Felgen 8x19 (Halmstadt, schwarz glanzgedreht)
- ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DZLA)
- ✓ Multifunktionskamera / Frontkamera
- ✓ Multifunktionstisch verschiebbar
- ✓ Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe
- ✓ Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad 90 %)
- ✓ Reifen 245/45 R19 102 H
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- ✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)
- ✓ Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung
- ✓ Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- ✓ Servoschliessung Heckklappe
- ✓ Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)
- ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- ✓ Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)
- ✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung
- ✓ Sound-System Harman-Kardon (inkl. Verstärker und Subwoofer)
- ✓ Standheizung mit Fernbedienung
- ✓ Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- ✓ Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/45R19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm
1	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	8 mm
2	Links	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	9 mm
2	Rechts	215/60R17	Bridgestone	Ganzjahr	9 mm




Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Motorhaube	Art der Beschädigung: Delle mit Lackschaden, Art der Reparatur: Smart Repair
2	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge mit Rissbildung, Art der Reparatur: Erneuern
3	Felge vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung
4	Verkleidung innen Hinten links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern
5	Tür vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer und Delle, Art der Reparatur: Smart Repair
Gebrauchsspuren:		
6	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Tür hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächliche Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Einstieg hinten rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Einstieg vorne rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg hinten links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Einstieg vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8




Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Service nachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25




Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:


1 Motorhaube

Art der Beschädigung: Delle mit Lackschaden, Art der Reparatur: Smart Repair



2 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Steinschläge mit Rissbildung, Art der Reparatur: Erneuern




3 Felge vorne rechts

Art der Beschädigung: Verschrammung



4 Verkleidung innen Hinten links

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Erneuern





5 Tür vorne links

Art der Beschädigung: Kratzer und Delle, Art der Reparatur: Smart Repair



Gebrauchsspuren:

6 Stoßfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur





7 Tür hinten links

Art der Beschädigung: Oberflächliche Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



8 Motorhaube


Art der Beschädigung: Kl Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur






9 Einstieg hinten rechts

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





10 Einstieg vorne rechts

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




11 Ladekante

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



12 Einstieg hinten links

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



13 **Einstieg vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

