



Suzuki SX4 Club

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 183.197km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung SX4 Club [DE - SUV5 1.6 DDiS EU5, Club 4x2, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMJYA82S00214369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.197km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.536km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	205 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	1650 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	270 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DDiS Turbodiesel KAT
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig / Bluetooth)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorhangairbag vorn und hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Getränkehalter |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

1. Fahrzeugkategorie: **2**
2. Fahrzeugtyp: **2**
3. Hersteller: **DAEWOO**
4. Markenname: **DAEWOO**
5. Typenbezeichnung: **DAEWOO**
6. Baujahr: **2004**
7. Motorleistung: **1000**
8. Motorart: **DAEWOO**
9. Motorleistung in kW: **74**
10. Motorleistung in PS: **100**
11. Motorleistung in CV: **100**
12. Motorleistung in HP: **100**
13. Motorleistung in BHP: **100**
14. Motorleistung in CVT: **100**
15. Motorleistung in CVT: **100**
16. Motorleistung in CVT: **100**
17. Motorleistung in CVT: **100**
18. Motorleistung in CVT: **100**
19. Motorleistung in CVT: **100**
20. Motorleistung in CVT: **100**

1. Zulassungsort: **DAEWOO**
2. Zulassungsort: **DAEWOO**
3. Zulassungsort: **DAEWOO**
4. Zulassungsort: **DAEWOO**
5. Zulassungsort: **DAEWOO**
6. Zulassungsort: **DAEWOO**
7. Zulassungsort: **DAEWOO**
8. Zulassungsort: **DAEWOO**
9. Zulassungsort: **DAEWOO**
10. Zulassungsort: **DAEWOO**
11. Zulassungsort: **DAEWOO**
12. Zulassungsort: **DAEWOO**
13. Zulassungsort: **DAEWOO**
14. Zulassungsort: **DAEWOO**
15. Zulassungsort: **DAEWOO**
16. Zulassungsort: **DAEWOO**
17. Zulassungsort: **DAEWOO**
18. Zulassungsort: **DAEWOO**
19. Zulassungsort: **DAEWOO**
20. Zulassungsort: **DAEWOO**

DAEWOO
Zulassungsbescheinigung Teil I

1. Fahrzeugkategorie: **2**
2. Fahrzeugtyp: **2**
3. Hersteller: **DAEWOO**
4. Markenname: **DAEWOO**
5. Typenbezeichnung: **DAEWOO**
6. Baujahr: **2004**
7. Motorleistung: **1000**
8. Motorart: **DAEWOO**
9. Motorleistung in kW: **74**
10. Motorleistung in PS: **100**
11. Motorleistung in CV: **100**
12. Motorleistung in HP: **100**
13. Motorleistung in CVT: **100**
14. Motorleistung in CVT: **100**
15. Motorleistung in CVT: **100**
16. Motorleistung in CVT: **100**
17. Motorleistung in CVT: **100**
18. Motorleistung in CVT: **100**
19. Motorleistung in CVT: **100**
20. Motorleistung in CVT: **100**

EUROPEAN COMMUNITY
EUROPEAN UNION
EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN PARLIAMENT
EUROPEAN COUNCIL
EUROPEAN COURT OF JUSTICE
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
EUROPEAN COURT OF HONOUR
EUROPEAN COURT OF DISCIPLINE
EUROPEAN COURT OF APPEALS
EUROPEAN COURT OF FIRST INSTANCE
EUROPEAN COURT OF SECOND INSTANCE
EUROPEAN COURT OF THIRD INSTANCE
EUROPEAN COURT OF FOURTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF FIFTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF SIXTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF SEVENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF EIGHTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF NINTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF TENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF ELEVENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF TWELFTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF THIRTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF FOURTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF FIFTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF SIXTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF SEVENTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF EIGHTEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF NINETEENTH INSTANCE
EUROPEAN COURT OF TWENTIETH INSTANCE

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

1. Periodische Wartung
Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **49.969** km Stand am **26.01.13** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

2. Periodische Wartung
Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **7.531** km Stand am **2.1.10** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

3. Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren)
Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **56.828** km Stand am **03.09.2019** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

4. Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren)
Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **7.531** km Stand am **2.1.10** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

1. Übergabe-Inspektion
Die Übergabeinspektion wurde entsprechend dem gültigen Übergabe-Inspektionsplan durchgeführt.
am **19.07.16** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

2. 1. Periodische Wartung
Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **29.361** km Stand am **6.8.22.8** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22

3. Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren)
Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt.
bei **7.531** km Stand am **2.1.10** Datum
KFZ-Hellinger GmbH & Co. KG
Vertragspartner
Wilhelm-Frank-Straße 76
93040 Regensburg
Tel. 0941 22 22 22



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)