



Dacia Duster Prestige+

EZ 12/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 44.987km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige+ [DE - SUV5 1.3 TCe 130 EU6d, Prestige + 2WD GPF, (Facelift) 2022 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20669778245	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.134km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)				Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
	Kratzer						



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	155
Dach	165		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Motor nimmt schlecht Gas an

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel silber
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Essential-Paket
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|--|
| • Kamerasystem Multiview | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Komfort-Paket |
| • Kopf-Airbag-System seitlich | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder-Optik) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach | • Modellpflege |
| • Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Radioempfang Digital (DAB) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2673 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheits-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Prestige |
| • Sitzheizung vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Technik-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Türverkleidung Leder-Optik | • USB-Anschluss |
| • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten | • Unterfahrschutz Silber |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Metallic-Lackierung Kalahari-Rot |
|-----------------------|------------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











KONTROLLNACHWEISE (1/6)

Kunden: <u>BOB</u> Kon-Stand: <u>45239</u>		Stempel BOB Automobile BOB Automobile GmbH Ruhrtalstraße 46 45239 Essen Telefon 0201 45239-0 info@bob-automobile.de
Auf der Arbeit: Kaufung: <u>7</u>	Kontrolle auf Korrosion: JA ☒ Nicht OK? ☐	
Kunden: <u>BOB</u> Kon-Stand: <u>45239</u>		Stempel BOB Automobile BOB Automobile GmbH Ruhrtalstraße 46 45239 Essen Telefon 0201 45239-0 info@bob-automobile.de
Auf der Arbeit: Kaufung: <u>7</u>	Kontrolle auf Korrosion: JA ☒ Nicht OK? ☐	
Kunden: <u>BOB</u> Kon-Stand: <u>45239</u>		Stempel BOB Automobile BOB Automobile GmbH Ruhrtalstraße 46 45239 Essen Telefon 0201 45239-0 info@bob-automobile.de
Auf der Arbeit: Kaufung: <u>7</u>	Kontrolle auf Korrosion: JA ☒ Nicht OK? ☐	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)




Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)