



Hyundai i40 Comfort

EZ 04/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 188.051km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 Comfort [DE - Kb5 1.6 GDI EU5, Comfort, 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLB81AACU020278	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.051km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 98.775km	Letzter Service am 09/2019
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	450 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;
Lenkung	Andere: Spiel in der Lenkung ;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar

- | | |
|--|--|
| • Hochtöner | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Knieairbag |
| • Kopf-Airbag-System | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Motor 1,6 Ltr. - 99 kW KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: CREAMY WHITE |
| • Parkbremse elektrisch (EPB) | • Radzierkappen |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)