



Volkswagen up! cup up!

EZ 04/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 85.170km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! cup up! [DE - LimS5 1.0 EU5, cup up!, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZED114732	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous	Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous	Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous	Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	150	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht, Oberfläche korrodiert;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Cool & Sound-Paket 1
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Multimediabuchse AUX-IN

- | | |
|---|---|
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 2421 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank umklappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Perleffekt-Lackierung |
|--|-------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









22.04.2014	0603	BGU00024 X	2	1	44/5000	160
M1	AB		3540-3543	1641-1645		
VWZZZAAZED114732		0	1435-1504	929-		
VOLKSWAGEN						
AA			105	1290	1290	
ARCHYA			680	640		
EMSFM5CF0097MJVRN1SVW			680	640		
UP!			78	3750	71	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine						
715/2007*195/2013J			Schwarz	9		
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*10			
Benzin			08.10.2013	AH EH509961		
0001	35J0	999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.04.2014*Z.20:FZ.TIEFERGELEGT						
D.BLAUE H+R FEDERN,KENNZ:H+R28884VA/HA*Z.15.1/15.2:M.DISTAN						
ZSCHEIBEN H+R,VO.DICKE 13,0MM,KENNZ:2623457 U.HI.DICKE 18,0						
MM,KENNZ:3623457 IN VERB.M.ORIGINALRADERN 185/55R15 A.FELGE						
5,5JX15,ET 41***						

Prüfung der Verkehrssicherheit und des Brandschutzes

0. Wichtige Info

TÜV NORD

Ma 2027

TÜV NORD Münster

Außer Betrieb
gesetzt am:
14.07.2026

Märkischer Kreis
Der Landrat
Burgstein

Die Zulassungsbescheinigung Teil I muss bei erneuter Zulassung wieder mit vorgelegt werden.

ZBI 292610370

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

1. Allgemeine Angaben

2. Technische Angaben

3. Technische Angaben

4. Technische Angaben

5. Technische Angaben

6. Technische Angaben

7. Technische Angaben

8. Technische Angaben

9. Technische Angaben

10. Technische Angaben

11. Technische Angaben

12. Technische Angaben

13. Technische Angaben

14. Technische Angaben

15. Technische Angaben

16. Technische Angaben

17. Technische Angaben

18. Technische Angaben

19. Technische Angaben

20. Technische Angaben

21. Technische Angaben

22. Technische Angaben

23. Technische Angaben

24. Technische Angaben

25. Technische Angaben

26. Technische Angaben

27. Technische Angaben

28. Technische Angaben

29. Technische Angaben

30. Technische Angaben

31. Technische Angaben

32. Technische Angaben

33. Technische Angaben

34. Technische Angaben

35. Technische Angaben

36. Technische Angaben

37. Technische Angaben

38. Technische Angaben

39. Technische Angaben

40. Technische Angaben

41. Technische Angaben

42. Technische Angaben

43. Technische Angaben

44. Technische Angaben

45. Technische Angaben

46. Technische Angaben

47. Technische Angaben

48. Technische Angaben

49. Technische Angaben

50. Technische Angaben

51. Technische Angaben

52. Technische Angaben

53. Technische Angaben

54. Technische Angaben

55. Technische Angaben

56. Technische Angaben

57. Technische Angaben

58. Technische Angaben

59. Technische Angaben

60. Technische Angaben

61. Technische Angaben

62. Technische Angaben

63. Technische Angaben

64. Technische Angaben

65. Technische Angaben

66. Technische Angaben

67. Technische Angaben

68. Technische Angaben

69. Technische Angaben

70. Technische Angaben

71. Technische Angaben

72. Technische Angaben

73. Technische Angaben

74. Technische Angaben

75. Technische Angaben

76. Technische Angaben

77. Technische Angaben

78. Technische Angaben

79. Technische Angaben

80. Technische Angaben

81. Technische Angaben

82. Technische Angaben

83. Technische Angaben

84. Technische Angaben

85. Technische Angaben

86. Technische Angaben

87. Technische Angaben

88. Technische Angaben

89. Technische Angaben

90. Technische Angaben

91. Technische Angaben

92. Technische Angaben

93. Technische Angaben

94. Technische Angaben

95. Technische Angaben

96. Technische Angaben

97. Technische Angaben

98. Technische Angaben

99. Technische Angaben

100. Technische Angaben

TÜV NORD

Prüfung der Verkehrssicherheit und des Brandschutzes

0. Wichtige Info

TÜV NORD

Ma 2027

TÜV NORD Münster

Außer Betrieb
gesetzt am:
14.07.2026

Märkischer Kreis
Der Landrat
Burgstein

Die Zulassungsbescheinigung Teil I muss bei erneuter Zulassung wieder mit vorgelegt werden.

ZBI 292610370

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Allgemeine Angaben

2. Technische Angaben

3. Technische Angaben

4. Technische Angaben

5. Technische Angaben

6. Technische Angaben

7. Technische Angaben

8. Technische Angaben

9. Technische Angaben

10. Technische Angaben

11. Technische Angaben

12. Technische Angaben

13. Technische Angaben

14. Technische Angaben

15. Technische Angaben

16. Technische Angaben

17. Technische Angaben

18. Technische Angaben

19. Technische Angaben

20. Technische Angaben

21. Technische Angaben

22. Technische Angaben

23. Technische Angaben

24. Technische Angaben

25. Technische Angaben

26. Technische Angaben

27. Technische Angaben

28. Technische Angaben

29. Technische Angaben

30. Technische Angaben

31. Technische Angaben

32. Technische Angaben

33. Technische Angaben

34. Technische Angaben

35. Technische Angaben

36. Technische Angaben

37. Technische Angaben

38. Technische Angaben

39. Technische Angaben

40. Technische Angaben

41. Technische Angaben

42. Technische Angaben

43. Technische Angaben

44. Technische Angaben

45. Technische Angaben

46. Technische Angaben

47. Technische Angaben

48. Technische Angaben

49. Technische Angaben

50. Technische Angaben

51. Technische Angaben

52. Technische Angaben

53. Technische Angaben

54. Technische Angaben

55. Technische Angaben

56. Technische Angaben

57. Technische Angaben

58. Technische Angaben

59. Technische Angaben

60. Technische Angaben

61. Technische Angaben

62. Technische Angaben

63. Technische Angaben

64. Technische Angaben

65. Technische Angaben

66. Technische Angaben

67. Technische Angaben

68. Technische Angaben

69. Technische Angaben

70. Technische Angaben

71. Technische Angaben

72. Technische Angaben

73. Technische Angaben

74. Technische Angaben

75. Technische Angaben

76. Technische Angaben

77. Technische Angaben

78. Technische Angaben

79. Technische Angaben

80. Technische Angaben

81. Technische Angaben

82. Technische Angaben

83. Technische Angaben

84. Technische Angaben

85. Technische Angaben

86. Technische Angaben

87. Technische Angaben

88. Technische Angaben

89. Technische Angaben

90. Technische Angaben

91. Technische Angaben

92. Technische Angaben

93. Technische Angaben

94. Technische Angaben

95. Technische Angaben

96. Technische Angaben

97. Technische Angaben

98. Technische Angaben

99. Technische Angaben

100. Technische Angaben

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Allgemeine Angaben

2. Technische Angaben

3. Technische Angaben

4. Technische Angaben

5. Technische Angaben

6. Technische Angaben

7. Technische Angaben

8. Technische Angaben

9. Technische Angaben

10. Technische Angaben

11. Technische Angaben

12. Technische Angaben

13. Technische Angaben

14. Technische Angaben

15. Technische Angaben

16. Technische Angaben

17. Technische Angaben

18. Technische Angaben

19. Technische Angaben

20. Technische Angaben

21. Technische Angaben

22. Technische Angaben

23. Technische Angaben

24. Technische Angaben

25. Technische Angaben

26. Technische Angaben

27. Technische Angaben

28. Technische Angaben

29. Technische Angaben

30. Technische Angaben

31. Technische Angaben

32. Technische Angaben

33. Technische Angaben

34. Technische Angaben

35. Technische Angaben

36. Technische Angaben

37. Technische Angaben

38. Technische Angaben

39. Technische Angaben

40. Technische Angaben

41. Technische Angaben

42. Technische Angaben

43. Technische Angaben

44. Technische Angaben

45. Technische Angaben

46. Technische Angaben

47. Technische Angaben

48. Technische Angaben

49. Technische Angaben

50. Technische Angaben

51. Technische Angaben

52. Technische Angaben

53. Technische Angaben

54. Technische Angaben

55. Technische Angaben

56. Technische Angaben

57. Technische Angaben

58. Technische Angaben

59. Technische Angaben

60. Technische Angaben

61. Technische Angaben

62. Technische Angaben

63. Technische Angaben

64. Technische Angaben

65. Technische Angaben

66. Technische Angaben

67. Technische Angaben

68. Technische Angaben

69. Technische Angaben

70. Technische Angaben

71. Technische Angaben

72. Technische Angaben

73. Technische Angaben

74. Technische Angaben

75. Technische Angaben

76. Technische Angaben

77. Technische Angaben

78. Technische Angaben

79. Technische Angaben

80. Technische Angaben

81. Technische Angaben

82. Technische Angaben

83. Technische Angaben

84. Technische Angaben

85. Technische Angaben

86. Technische Angaben

87. Technische Angaben

88. Technische Angaben

89. Technische Angaben

90. Technische Angaben

91. Technische Angaben

92. Technische Angaben

93. Technische Angaben

94. Technische Angaben

95. Technische Angaben

96. Technische Angaben

97. Technische Angaben

98. Technische Angaben

99. Technische Angaben

100. Technische Angaben



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrer­tür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag, Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt)