



Ford Tourneo Connect

EZ 06/2023 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 124.110km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Tourneo Connect		
Kategorie Van	FIN WF0DXXSK1PX013987	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.110km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrer-Assistenz-Paket
- Fenster feststehend in Schiebetür rechts
- Fußmatten vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW EcoBlue KAT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fahrassistent-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fenster feststehend in Schiebetür links
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe verglast
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

• Power KeyFree-Startfunktion	• Radstand 2755 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Schiebetüren beidseitig	• Schiebetüren beidseitig mit Verglasung
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektrisch
• Sitz-Paket 18	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Heckscheibenwischer	• Heckscheibe heizbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
• Seitenairbag vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Kopf-Schulter-Airbag hinten	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Getränkehalter vorn	• Sitzheizung vorn
• Komfortsitze vorn	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzlehnen vorn klappbar	• Lendenwirbelstütze vorn
• Armlehne für Fahrersitz	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links



Sonderausstattung

• Audio-Paket 4	• Fußmatten Teppich
• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	• Winter-Paket
• Radioempfang digital (DAB)	• 6 Lautsprecher
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
• Farbdisplay (10 Zoll)	• Fußmatten vorn
• Fußmatten hinten	• Scheibenwaschbehälter große Ausführung
• Frontscheibe heizbar	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)